



Hyundai i30 YES!

EZ 07/2019 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 148.417km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 YES! [DE - Kb5 1.4 T-GDI EU6d-T, YES! (OPF), 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN TMAH3813GLJ051165	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.417km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.353 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.965km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	215 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	640 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Laut Einlieferer 2. Schlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

• Funktions-Paket	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäck-/Laderaumleuchte	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Getränkehalter vorn	• Heckscheibe heizbar
• Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kombi-Paket	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill mit Chromrand
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Leseleuchte
• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TGDI KAT	• Motorhaubenisolierung
• Nebelscheinwerfer	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zündschloss beleuchtet	• 3. Bremsleuchte
• Einparkhilfe hinten	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Lenkrad (Leder)	• Dachreling
• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	• Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









FJ719821
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o

60.000-km-Wartung	75.000-km-Wartung	90.000-km-Wartung
Durchschließen nach 15.000 km Fehlfunktion oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. 15.827 15.7.22 Kilometerstand Datum HYUNDAI 2049 Klaus Süßdorf GmbH Saarbrücken 96, 61 Tel. 06 71 40 32 52 66424 Homborn Saar Verkauf Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partners Fachwerkstatt Simon/Leberhardt Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt. Nächster Service: 15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerstand 15827 oder Datum 07/23	Durchschließen nach 15.000 km Fehlfunktion oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. 72.782 9.12.22 Kilometerstand Datum HYUNDAI 2049 Klaus Süßdorf GmbH Saarbrücken 96, 61 Tel. 06 71 40 32 52 66424 Homborn Saar Verkauf Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partners Fachwerkstatt Simon/Leberhardt Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt. Nächster Service: 15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerstand 87.000 oder Datum 12/23	Durchschließen nach 15.000 km Fehlfunktion oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. 89.365 23.05.23 Kilometerstand Datum HYUNDAI 2049 Klaus Süßdorf GmbH Saarbrücken 96, 61 Tel. 06 71 40 32 52 66424 Homborn Saar Verkauf Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partners Fachwerkstatt Simon/Leberhardt Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt. Nächster Service: 15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt. Kilometerstand 23.05.23 oder Datum 10.03.25

Übung: An Termine für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken: Das weiteres ist die Betriebsstoffbegebe auf Seite 7 zu beachten!

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH explizit: Shell



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)