



Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI RWD
lang Pro

EZ 09/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 51.581km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 31***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114/116/119/124 CDI RWD lang Pro [DE - Kb4 114 CDI EU6d, RWD lang Pro, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN W1V44770313915484	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 51.581km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 189g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	800 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	100	Heckklappe	175 
Dach	120		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe mit Scheibenantenne

• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Haltegriffe A-Säulen
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenverkleidung gehobene Ausführung	• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
• Karosserie/Aufbau: lang	• Kindersicherung
• Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: STAHLBLAU
• PKW-Zulassung	• PTC Heater
• Partikelfilter	• Pro
• Radstand 3200 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückspiegel innen	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Start/Stop-Anlage Motor	• Tagfahrlicht
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Vorbereitung für DAB Radioempfang	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

• Akustik-Paket	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)	• Auflastung auf 3,2 t
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent	• Generator 250 A
• Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Komfort-Fahrwerk	• Lenkrad (Leder)
• Nebelscheinwerfer	• Park-Paket


• Parktronic-System (PTS)	• Radvollabdeckung
• Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber	• Rückfahrkamera
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Spur-Paket	• Zweiwege Lautsprecher vorn




Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Technical specification sheet for a Mercedes-Benz Vito van, detailing engine, transmission, and chassis components.

Item	Specification
1. Motor	1.900 cm³, 105 kW (143 PS), 100 km/h: 17,5 s, 0-100 km/h: 12,5 s
2. Getriebe	5-Gang Schaltgetriebe
3. Achsen	Stahlfeder, 1.500 kg, 1.500 kg
4. Bremsen	Hydraulisch, 1.500 kg, 1.500 kg
5. Licht	1.500 kg, 1.500 kg
6. Abgas	1.500 kg, 1.500 kg
7. Elektrik	1.500 kg, 1.500 kg
8. Interieur	1.500 kg, 1.500 kg
9. Exterieur	1.500 kg, 1.500 kg
10. Sonstiges	1.500 kg, 1.500 kg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)