



Peugeot 508 Allure

EZ 06/2021 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 119.937km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 508 Allure [DE - LimS5 1.2 PureTech 130 EU6d, Allure (EURO 6d), 2020 - 2021]		
Kategorie Limousine	FIN VR3FPHNSTMY513654	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.937km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.646km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 141g/km (WLTP) 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)

Kratzer



(1 mm)

Kratzer



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fenster Fahrertür schließt nicht vollständig

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Federungs-/Dämpfersystem (Peugeot Active Suspension Control)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrmodusschalter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB+ mit Farbdisplay und Connect-Box
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- City-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung

• Fensterrahmen mit Chromblende	• Fußmatten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Getränkehalter vorn	• Gurtkraftbegrenzer
• Gurtkraftbegrenzer hinten	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen in Carbon-Optik
• Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kombiinstrument digital	• Kopf-Airbag-System
• Kopf-Airbag-System hinten	• Lendenwirbelstütze elektrisch verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Leseleuchten vorn und hinten, vorn LED
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste MirrorLink und AppinCar (Mirror Screen)	• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Parkbremse elektrisch	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schaltpunktanzeige
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
• USB-Schnittstelle	• Einparkhilfe vorn
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Antischlupfregelung (ASR)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)	• Klimaautomatik
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS PERLGLÄNZEND/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC DREI SCHICHTEN PERLMUTT



Sonderausstattung

• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Perlmutter-Weiß	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.06.21	1889	AEK000072	2	01	96	/5500	1208
M1	AB		4750				1860
VR3FPHNSTMY513654	9		1390-1410				1475-1635
PEUGEOT				70			
F			130		1970		1970
P			1150		1070		
HNST-C1KH00			1150		1070		
-			76		3750		69
508			1330		735	5	
PSA AUTOMOBILES (F)			215/55 R17 98W				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55 R17 98W				
Schräghecklimousine							
715/2007*2018/1832AP			WEISS		0/-		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			e2*2007/46*0628*14				
Benzin			09.04.21		K	FX951281	
0001	36AP	1199					
ww.AHK lt.EGTG*							

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 25.06.21 km: 98646

Normale Betriebsbedingungen ☒ Endwerte Ersatzbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden
Werkstatt

Nächste Wartung
bei 113000 km bzw. am 08.2026

Durchgeführt: ☒ Ölwechsel ☒ Schunke
Festziehen ☒ PEUGEOT Wartungspartner
Nachschäufeln ☒ 2. Air-Handbrücken 2
Lichtschalter ☒ 2007 Airbag
Zurücksetzen ☒ Tel: 04381-9902250
Zurücksetzen ☒ Fax: 04381-9902289
Mdl.-Nr. 245203

Nächste Wartung
bei 113000 km bzw. am 08.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)