



Audi A6 Limousine

EZ 10/2016 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 198.792km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Limousine [DE - Lim4 2.0 TDI EU6, quattro, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ4G6HN041902	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.792km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.936km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)
Reifenschäden: Bordsteinschäden			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	570 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	1815 
Motorhaube	320 	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten mit Fach | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: HAVANNASCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi connect & Audi Phone Box | • Business-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa | • Sitzheizung vorn und hinten |
| • Sportsitze vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Audi music interface | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Audi music interface |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















19.10.2016	0588	BEC00046	5	02	02	0140/03800	023
M1	AA			04932	05057	1374	-
WAUZZZ4G6HN041902	8			1415	1478	001820	-
AUDI						00085	-
4G						002355	00235
LCNHAQ1						01240	01230
QD7QD7B5027P4G03S57MMEM2K1						01240	01230
A6 LIMOUSINE						68	02375
AUDI						01900	0150
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.						225/55 R17 5TY	
LIMOUSINE						225/55 R17 9TT	
715/2007*136/2014W							
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						e1*2007/46*0436*21	
DIESEL						12.08.2016	K GE599999
0002	36W0	01968					
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.I:2000 BIS 8% STEIG.*TS							
CHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:4255KG*WW.ANK LT.E5							
TG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)