



Mercedes-Benz C 180 BlueTec / d

EZ 09/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 136.250km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 BlueTec / d [AT - Kb5 C 180 CDI / d EU6, Avantgarde d, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052361F253612	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.250km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 105.410km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	420 	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	95	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite

• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Ladekantenschutz (Edelstahl)	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Modellbezeichnung geändert (mit Code)
• Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Tagfahrlicht LED	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


• Kraftstofftank: vergrößert	• Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
• Metallic-Lackierung	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Tempomat	• Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Leisten haben Korrosionsschäden



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Leisten haben Korrosionsschäden



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Leisten haben Korrosionsschäden



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Leisten haben Korrosionsschäden



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)