




ŠKODA

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Renault		Typ Clio IV Grandtour Dynamique			Modell 0.9 TCe 90 eco ² EU5, Dynamique E..			
	VIN VF17R5A0H53082747		Aufbau Kombi			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 3333/BAT	
		Erstzulassung 14.08.2015	Halter lt. Zulbesch. II 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 66 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 898	HU 02/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse keine Angabe	CO ₂ -Emission (g/km) 107 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter 144.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 144.717 km		max. km-Stand bei Übergabe 145.717 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 03/26	Letzter KD (km) 139.000 k..
	Farbe GLETSCHERWEISS			Lackierung Uni normal		Reimport nein	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 17.000 km	
	Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Stoff		Polsterfarbe Grau		Getriebe Getriebe 5-Gang		Schadstoffk. Euro5		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anti-Submarining-Airbag im Fond Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Bremsassistent Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Gepäckraumabdeckung / Rollo Gurtstraffer Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. Kopfstützen verstellbar Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy Rücksitzlehne geteilt/klappbar Scheibenwischer mit Intervallschaltung Servolenkung geschwindigkeitsabhängig Sitz vorn rechts umklappbar Stau-/Ablagefach im Laderaumboden Türgriffe außen Wagenfarbe Zentralverriegelung mit Fernbedienung				
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antischlupfregelung (ASR) Außenspiegel Wagenfarbe Dachreling silber Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckscheibe heizbar Karosserie: 5-türig Kühlergrill verchromt Leseleuchte Beifahrerseite Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 Seitenairbag vorn Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stoßfänger Wagenfarbe Untersteuerungskontrolle (USC)				
	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Bordcomputer Elektr. Bremskraftverteilung Fensterheber elektrisch vorn Getriebe 5-Gang Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Klimaanlage Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar Leseleuchte vorn Reifendruck-Kontrollsystem Schaltpunktanzeige Seitenschutzleisten mit Chromeinlage Sitz vorn links höhenverstellbar Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht LED Wegfahrsperre				
Bemerkung	Sonderausstattung:				
	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-F..				
	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 24.07.2026 - Gültig bis 145717 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja											
Optischer Zustand												
				Abdeckung Heckklappe innen Aufbereitung Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren Stoßfänger hinten - SmartRepair Stoßfänger hinten - SmartRepair Stoßfänger hinten - SmartRepair Stoßfänger vorne - SmartRepair Stoßfänger vorne - SmartRepair Zwischensumme								
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	
Technischer Zustand												
Zwischensumme												
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen				Felgenbeschreibung k. A.							
	Reifen vorne 195/55 R16		VL 5,00 mm (Pirelli)		VR 5,00 mm (Pirelli)							
	Reifen hinten 195/55 R16		HL 5,00 mm (Pirelli)		HR 5,00 mm (Pirelli)							
Endbetrag												
Optischer Zustand												
Technischer Zustand												
Endbetrag (Netto)												
19 % Mehrwertsteuer												
Endbetrag (Brutto)												

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 144.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



ŠKODA

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Renault Clio IV Grandtour Dynamique

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VF17R5A0H53082747

Kilometerstand: 145.234 km

Erstzulassung: 14.08.2015

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Aufbereitung



Aufbereitung



Abdeckung Heckklappe innen



ŠKODA

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Renault Clio IV Grandtour Dynamique

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VF17R5A0H53082747

Kilometerstand: 145.234 km

Erstzulassung: 14.08.2015

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



