



Mercedes-Benz S 400 d L

EZ 07/2020 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 135.790km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung S 400 d L [DE - Lim4 S 400 d EU6d-T, AMG Line lang, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN W1K2221341A581755	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.790km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 340 PS (250 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.925 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.481km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Rost



(3 mm)

Riss/Bruch



(4 mm)

Rost,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Büروفunktion im Fahrzeug
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Online
- Karosserie: 4-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)

• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Lenkrad (Leder Nappa)	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)	• Memory-Paket
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Modellpflege mit Code
• Motor 2,9 Ltr. - 250 kW CDI KAT	• Multibeam LED
• PRE-SAFE-System	• PRE-SAFE-System Impuls Seite
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Smartphone integriert
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tempomat	• Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zeituhr (Analog)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Styling-Paket (AMG / Exterieur)
• Edelstahlpedale Sportdesign	• Fußmatten Velours
• Innenausstattung: Holz Pappel	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust)	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK	



Sonderausstattung


• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
• Ausstiegsluchten mit LED-Projektor Mercedesstern	• Getränkehalter vorn (doppelt)
• Head-up-Display (Frontsichtanzeige)	• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
• Keyless-Go-Paket	• Panorama-Schiebedach
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Surround-System Burmester	• Türgriffschale außen Chrom, hochglänzend
• USB-Anschluss im Fond	• Fernschließung Heckdeckel
• Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Kamerasystem 360 Grad	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Sehr geehrte(r) [REDACTED],

an ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel HJ-Plakette: Zugeteilt (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 07/2027

(9) Verantwortliche Fahrzeug-Sicherheits [REDACTED]

Tel.: 02131 740323-0

Stempel: [REDACTED] F4 28.27 21.25.10 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:

- Betriebsbremsanlage: Zur Konkretisierung der Bremswirkungsprüfung wurde zusätzlich ein Fahrversuch mit Verzögerungsmessgerät durchgeführt. Die ermittelte Abbremsung beträgt: 68%
- 117 - Bremsstromlein/Bremscheiben hinten: Verschleißmaß beachten
- 118 - Bremsbeläge-vorn: Verschleißmaß des Herstellers fast erreicht
- 510 - Bereifung-Profiltiefe: hinten Abfahrgrenze beachten

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	297	292	1,7	589	Ja
2	397	387	2,6	784	Ja

Abbr. BBA: 50,1 %

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	183	162	0,6	345	Ja

Abbr. FBA: 13,3 %

Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 01.07.2025, Kontrollnr./Nachweis: NW-S-12-0047-63

Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: S 400 d

Erstzulassung: 17.07.2020

FIN: WIK2221341A581755

Nächster Service: 04.2026

Service: 142.461 km

Servicebericht 5

Mercedes-Benz

Autohaus Kniest GmbH

Moselstraße 6

Neuss

Datum: 30.06.2025

Rep.-Autor.-Nr.: P1-154407

Laufleistung: 157.485 km

Durchgeführter Service

Service: Service A

Werkstattdaten: 8500

Verkaufspris: 12 Tage

Festlaufstrecke: 9200 km

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket durchführen: ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobil: ☒

Garantie gegen Durchschliff: ☒

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingefahren: ☒

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt: ☒

Qualitäts/Vorstellung

Beschreibung: Motor Öl

Ölstand: 219,52

Vorstellung: ☒

Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Autohaus Kniest GmbH	Datum	30.06.2025
	Moselstraße 6	Laufleistung	117.481 km
	Neuss	Service	Service A
Mercedes-Benz	Autohaus Kniest GmbH	Datum	18.06.2024
	Moselstraße 6	Laufleistung	101.710 km
	Neuss	Service	Service B
Mercedes-Benz	Fahrzeug-Werke LUEG AG	Datum	24.07.2023
	Universitätsstraße 44 - 46	Laufleistung	81.983 km
	Bochum	Service	Service A
Mercedes-Benz	Fahrzeug-Werke LUEG AG	Datum	25.07.2022
	Universitätsstraße 44 - 46	Laufleistung	62.331 km
	Bochum	Service	Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG Niederlassung	Datum	02.09.2021
	Rhein-Ruhr	Laufleistung	36.023 km
	Leuschstraße 10	Service	Service A
	Neuss		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Schlecht foliert.



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Schlecht foliert.



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Anderer Schaden): Schlecht foliert.