



Opel Zafira Cosmo

EZ 06/2013 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 143.975km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Cosmo [AT - Van5 1.4 Turbo EU5, Cosmo, 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN W0LPE9EC4D2088244	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.975km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.362 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.421km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Kratzer			Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	160	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• 3. Bremsleuchte
• AUX-IN-Anschluss	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem CD 400 Plus (Radio/CD-Player MP3-fähig / USB)	• Automatische Umluft-Control
• Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bordcomputer	• Check-Control-System
• Dachantenne	• Dachreling silber
• Doppeltonfanfare	• Einstiegsleisten (Aluminium)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	• Feststellbremse elektrisch
• Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
• Grafik-Info-Display Monochrom (GID)	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung

- | | |
|--|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill mit Chromleiste |
| • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Mittelkonsole FlexRail |
| • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: Plat.Anthr./RoGrey/OJ:silbergr |
| • Reifen 225/50 R17 ..V | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / verschiebbar |
| • Rücksitzlehne geteilt (35:30:35) | • Rücksitzlehne klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitzausstattung: 7-Sitzer | • Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • USB-Schnittstelle | • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Abbiegelicht | • Aktives Kurvenlicht (AFL) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket Fahrer und Beifahrer |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Sitzneigungsverstellung vorn rechts | • Tagfahrlicht LED |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)