



Seat Ateca Style

EZ 12/2022 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 127.626km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ateca Style [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Style (EURO 6d), (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5F5P6509053	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.626km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 116.000km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Brillenfach
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|--|--|
| • Kofferraumbeleuchtung | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht |
| • Notrufsystem | • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion |
| • Radstand 2638 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer Voll-LED |
| • SEAT Media-System Plus | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2. Sitzreihe | • Verzurösen Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) |
| • Mobile Online Dienste Seat Connect | • Original Fahrzeug Farbe: "Lava" Blau |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------|
| • Design-Paket Exterieur, schwarz | • Fahrassistenz-Paket M |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten | • Frontscheibe heizbar |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Dachreling |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Licht- und Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)