



Mercedes-Benz A 180 CDI / d BlueEfficiency

EZ 08/2014 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 168.898km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 CDI / d BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 CDI / d EU5, Urban BlueEfficiency, 2012 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WDD1760121J305454	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.898km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	50
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	270 	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Parameterlenkung

- | | |
|---|--|
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player) | • Fußmatten Velours |
| • Metallic-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Sitzheizung vorn |
| • Tempomat | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













18.08.2014	1313	DVD00152 7	2	1	200/4000	120
M1	AC		4359		1790	
WDD1760121J305454	6		1455		1395	
MERCEDES-BENZ				75		
245 G			102	1960	1960	
1212M2			1010	950		
AMAA502			1010	950		
			77	3000	74	
A 180 CDI			1200	1695	5	
DAIMLER (D)				205/50 R17 93H XL M+S		
FL.Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.				205/50 R17 93H XL M+S		
KOMBILIMOUSINE						
715/2207*195/2013J				SCHWARZ	9	
EUROS: J; PI/CI: M, N1 1				E1*2001/116*0470*10		
DIESEL				17.06.2014	K	GL092051
0002	3530	1461				
7.2/8.2:290 B.ANH.BETR.*O.1:1500 BIS 85 STEIG.*WW.AHK LT.F						
TG*STUEE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*ET IST BEI WERKSSEITIG MONTI						
RT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO						
00 KM/H GEM.S.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*DAT						
ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.08.2014***						

18.08.2014

GLB2091

SEHR GEEHRTER KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE.

Hinweise:

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel. Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich. Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2026.

DEKRA

Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Lutz Fache
Brand und Technik (H)

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte

BBA				FBA			
li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.
272	286	42,0	331	80,3	155,2	136	143
169	176	105,0	223	19,8	14,8		

Systemdaten Stand: 4.26.0

Quittungs-Nr. 2768500000002275

SC-Karte

HU-Prüfziffer VCB5jfe8

Seite 1 von 2

nächste HU fällig Juli 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.

Hinweise:

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel. Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich. Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2026.

DEKRA

Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Lutz Fache
Brand und Technik (H)

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte

BBA				FBA			
li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.
272	286	42,0	331	80,3	155,2	136	143
169	176	105,0	223	19,8	14,8		

Systemdaten Stand: 4.26.0

Quittungs-Nr. 2768500000002275

SC-Karte



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)