



Volkswagen Passat Business Edition BlueMotion

EZ 05/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 281.488km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Business Edition BlueMotion [DE - Kb5 2.0 TDI BMT EU5, Business Edition, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZEE170686	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 281.488km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 221.928km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(1 mm)

Riss/Bruch,
Ohne Luft



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	150	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe

• Fußmatten Textil	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn mit Abdeckung
• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenschutzleisten Chrom	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitz vorn links
• Sitze: Komfortsitz vorn rechts	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht LED
• Taschenhaken im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.05.2014	0603	3y300250.8	02	01	0103/04200	210
MI			04771	04881	1820	
WVWZZZ3CZEE170686		9	1464	1538	01571	
VOLKSWAGEN, VW				00090		
RC			0120	002180	002180	
ACCFBX0			01120	01110		
FM6FM62Q025STP17M1SNVR20			01120	01110		
			72	02375	70	
PASSAT			01800	00750	005	
VOLKSWAGEN-VW			195/60 R16 93V			
F.Z.Z.PERS.BEF.R. R.SPI			195/60 R16 93V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*195/2013						
EURO5:1:PI/CI: M1-N1-T			GRAU	7		
DIESEL			e1*2001/116*0302*35			
0002	3520	001968	DE.10.2013	K	EH809618	
F.1/F.7+25.0.7.7+8.2+70-N.ANHÄNGERETRIEB*0.1+2000-B						
IS.8X-STEIG-TECHN.ZUL.GES.MASSE-D.ZUGKOMBINATION:400S						
KG*BTG.8X-STEIG-4205*F2.1ST.MIT.WERKSEITIG.MONTIERTER						
AHK-M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 X						
M/H.GEM.3.AEND.VD.Z.9.AUSK.VD.Z.STVO*STUFE PM.5 AR.TAG						
ERSTZUL.VW.ANK.LT.EGGSSTUFE PM5.AB.23.05.2014*DATUM						
ZUR.EMISSIONSKLASSE-23.05.2014						

Service-Nachweis B		Dokumentation der Karosserieprüfung	
Ja/Nein: durchgeführt wurde	Ja/Nein: Wertzeit von		
☒ Überhol-Service	☒ Arbeit		
☒ Inspektion	☒ Bremsenprüfung		
☒ mit elektronischer Inspektionserfassung	☒ Ölwechsel		
☒ mit elektronischer Inspektionserfassung	☒ Ölwechsel (ÖLSP. 40)		
☒ LongLife-Motoren überwacht	☒ Halbleitung Öl		
☒ Kältemittelprüfung	☒ Halbleitung Öl		
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftdruckprüfung		
☒ Kundenwunsch	☒ Rad- und Polierarbeiten		
☒ K (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Zentrieren		

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Rad (Kratzer)



Rad (Riss/Bruch, Ohne Luft)



Fahrentür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)