



BMW 420 i xDrive Sport Line

EZ 03/2019 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 140.320km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 420 i xDrive Sport Line [DE - LimS5 420 i EU6d-T, xDrive Sport Line OPF, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WBA4H51000BM71797	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.320km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 37.786km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Rost, Kerben



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Ausstiegsluchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Velours
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußraumbeleuchtung vorn

• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend	• Lufteinlassblende schwarz hochglänzend
• Mittelarmlehne hinten	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW	• Nebelscheinwerfer LED
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Remote Services	• Servolenkung Servotronic
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Sport Line
• Sportsitze vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Uni-Lackierung
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung





Sonderausstattung

• Alarmanlage	• Audio-Navigationssystem Professional
• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)	• Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Farbmonitor (8,8 Zoll)
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• HiFi-Lautsprechersystem
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenanzeige, multifunktional	• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

• Lenkrad (Leder) BMW Individual	• Lenkrad heizbar
• Multifunktion für Lenkrad	• Navigations-Paket ConnectedDrive
• Nebelscheinwerfer LED	• Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Service-System: Remote Services
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Sprachbediensystem	• WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.03.2019	0005	BWG002288	2	2	135/5000	231
M1	AA		4640-4640		1825-1825	
WBA4H51000BM71797	5		1404-1404		1690-1690	
BMW			-	75	-	
3C			183	2175	2175	
4H51			1010	1230	-	
DAW50000			1010	1230	-	
-			87	3750	70	
420i xDrive			1700	750	5	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/40 R19 93 Y			
Fz.Z.Pers.Bef.b. 8 Spl.			255/35 R19 96 Y			
Limousine			-			
715/2007*2018/1832DG			Schwarz	9		
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1			e1*2007/46*0316*22			
Benzin			04.03.2019	8	FJ534089	
0001	36DG	1998	-			
7.2/8.2; +110 B.ANHANGEBETRIEB *WW.AHK LT.BGTG *O.1:18						
00 BIS 8% STEIG. *BEI 20% BEREIFUNG KEIN ANHANGEBETRI						
EB MÖGLICH *						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)