



Kia Sportage GT-Line 4WD

EZ 12/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 75.968km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage GT-Line 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi Mild Hybrid EU6d-T, GT Line 4WD, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN U5YPK813DKL725357	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.968km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 185 PS (136 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 58.650km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion

• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Fußmatten
• Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Getränkehalter hinten	• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Luftausströmer im Fond mitte	• Mild-Hybrid 136 kW (Motor 2,0 Ltr. - 136 kW Diesel)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer LED	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Aluminium	• Radstand 2670 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schließ-/Startsystem Smart-Key
• Schwellerabdeckung / -verkleidung	• Seitenairbag
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System	• Sound-System JBL Premium
• Start/Stop-Anlage (ISG)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Subwoofer
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
• Türgriffe außen verchromt	• Unterfahrschutz hinten
• Unterfahrschutz vorn	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• USB-Anschluss Mittelkonsole	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Automatisches Antibeschlag-System
• Original Fahrzeug Farbe: TRUE RED	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket	• Leder-Paket
• Metallic-Lackierung	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
• Heckklappenöffnung elektr.	• Kamerasystem Around View
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
• Sitzbelüftung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Verschleiß



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)