



Audi A4 Avant

EZ 03/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 190.072km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF4XHA145089	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.072km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 272 PS (200 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.845km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)
Kerben

Vorne rechts



(6 mm)
Kerben

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	60 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Raucher-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Reifenkontroll-Anzeige

- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar



Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Tour
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Dynamiklenkung
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (Dämpfer einstellbar)
- Wagenheber
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Rückfahrkamera
- Assistenz-Paket Parken
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sound-System Bang & Olufsen
- Standheizung
- Licht-Paket
- Assistenz-Paket Stadt
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

- | | |
|--|--|
| • Licht- und Regensensor | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt |
| • Pedale und Fußstütze in Edelstahl | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sportsitze vorn |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert) | • Sport-Fahrwerk |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und S-Emblem | • Audi Smartphone Interface |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)