



Volvo V60 R Design

EZ 08/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 155.255km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 R Design [DE - Kb5 D3 EU6d-T, R Design, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN YV1ZW72UDL2373096	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.255km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (WLTP) 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	180	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	80	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Anthrazit
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection

• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)	• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
• Heckscheibe heizbar	• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten umklappbar
• Ladekantenschutz (Aluminium)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenkrad heizbar (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm)	• Navigationssystem Sensus
• Original Fahrzeug Farbe: ICE WHITE	• Parkbremse elektrisch
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sport-Fahrwerk tiefergelegt	• Sport-Pedalerie
• Sportsitze Leder / Mesh-Textil	• Start/Stop-Anlage
• Textilfussmatten	• Verglasung getönt
• Volvo ON CALL	• Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
• Wegfahrsperre	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Frontscheibe heizbar	• Parkassistent-Paket
• Rückfahrkamera	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Türsicherungssystem hinten elektrisch	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)