



Jaguar S-Type 4.0 V8

EZ 10/1999 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 199.259km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Jaguar	Typ/Verkaufsbezeichnung S-Type 4.0 V8 [DE - Lim4 V8]		
Kategorie Limousine	FIN SAJAA01F2YGL25659	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.259km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 276 PS (203 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 3.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/1999	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 10	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 296g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 12.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links


(3 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten rechts


(3 mm)
Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	225 	Beifahrertür	150 
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	130 	Türe hinten rechts	430 
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	1425 
Motorhaube	390 	Heckklappe	135 
Dach	175 		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Öl tropft auf dem Auspuffkrümmer, daher entsteht weißer Rauch im Motorraum.; Ölverlust: an Ventildeckeldichtung;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Gangwechsel von P auf D nicht möglich, es muss zuerst Gang 2, 3 oder 4 eingelegt werden.;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Gesamtanzahl der Vorbesitzer sind 13 Personen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß
instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß
instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß
instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)




Dach (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden): Jaguar Emblem fehlt



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden): Jaguar Emblem fehlt



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden): Jaguar Emblem fehlt



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost, Anderer Schaden): Jaguar Emblem fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Kein Berzug vorhanden



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Kein Berzug vorhanden



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Kein Berzug vorhanden



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Kein Berzug vorhanden



Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Kein Berzug vorhanden



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)