



Ford Mondeo Ghia

EZ 07/2009 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 125.808km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo Ghia [DE - Kb5 2.3 EU4, Ghia, 2007 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN WF0GXXGDBG9R13104	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.808km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.261 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.705km	Letzter Service am 01/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 223g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer, Rost



(6 mm)

Kratzer, Rost



(7 mm)

Rost



(7 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic Typ: AWF 21 (6 Stufen)
- Innenausstattung: Holzimitat
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Check-Control-System
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Sportsitze
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Luftdüsen im Fond

- | | |
|--|---|
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 2,3 Ltr. - 118 kW 16V KAT | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Servolenkung |
| • Sicht-Paket | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen verchromt | • Verglasung getönt |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Nebelscheinwerfer |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Dachreling silber |
| • Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder) | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Sitz-Paket |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














[illegible]

Ford		EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHIEGUNG		EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHIEGUNG		Ford	
1.	Anzahl der Achsen / Räder:	34		34.	An der Lenkbrücke	Hydraulisch	
2.	Ausschleichen	1		35.	Kardbeschleunigung des Bremsensystems	Bremsen-Hilfsbremse	
3.	Raddruck (t)	2630				3-benig, Abgang gelad. Schalter/Schleusen-Bremsen	
4.	Spezifische Achsen 1/2 (mm)	1270 1387 1585 1489		37.	Art des Aufbaus:	AC-Kombimotoren	
5.	Lichtleistung	4350-4054		38.	Farbe des Fahrgestells	Schwarz	
7.	Beleuchtung	1880		41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4x2,3	
8.	Höhe (mm)	1880		42.1.	Anzahl und Lage der Sitze:	2-3	
11.	Steuern / Übertragung (mm)	1589 1149		43.1.	EG-Tragvorrichtungsgesamtheit des Aufhängesystems, sofern vorhanden:		
12.1.	Maße des Schieberrahmens / Fahrgestell mit Aufhäng. (kg)	1560		44.	Höhenverstellbarkeit (kg)	302	
14.1.	Technisch zulässiger Gesamtmasse, beladen (kg)	2265		45.	Gesamthaupt- / Stützlasten (t) (kg) bei der Fahrgestellgruppe (mm) - 1) Fahrgestell (t) (kg)	7917,821.05	
14.2.	Verfügbare freie Masse und der Achsen 1/2 (kg)	1125 1125 1400 1180		46.1.	Abgasleistung (g/kWh) bei 1500/min	62 bei 4875 / 70	
14.3.	Technisch zulässige maximale Achslast 1/2 (kg)	1125 1125 1400 1180	1/180			70228,821.05	
15.	Maximale zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (kg)	75					
17.	Größe Achslast, getrennt voneinander (kg)	1400 / 740					
18.	Maximale zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (kg)	3603					
19.1.	Größe vertikale Scherkräfte (kg)	90					
19.2.	Maße der Auslenkungsbreite	1020					
21.	Bremsenverbreiterung des Fahrzeuges gemäß Kennzeichnung	FCB					
22.	Achsenverteilung:	Fremdbelastungstabelle I-2N					
23.	Drehmoment (Nm)	N/A					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe					
24.1.	Hohlraumhöhe (cm)	2361					
25.	Kraftstoff	Benzin					
26.	Steuerung (N/mm)	118.000					
27.	Kupplung (Typ)	Hydraulischer Doppelventilmechanismus					
28.	Getriebe (Typ)	manuell					
29.	Übertragungsleistung:	1, 4148 1, 2370 3, 1536					
30.	Antriebsübertragung:	4, 1135 1, 8219 6, 0460					
31.	Bestellungs- und Referenz:	3,71					
32.	Bestellungs- und Referenz:	Rufnummer 01 91 91					
33.	Achsen 1	21957 818 91 V	6,15x1400X50,0				
34.	Achsen 2	21957 818 91 V	6,15x1400X50,0				

Nachweise - Wartungsarbeiten

Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

MOB Verkehrstechnik GmbH & Co. KG 51424 Remscheid Telefon 021 71 75 Telefax 021 71 22 0 H 5 1733	7/8-99
--	--------

Wertung Ihres Fahrzeugs

- jährlich (auf Antrag über 10 Jahre max. 20 Jahre) möglich
- Abgrenzung: Verkehrsmittel, die nicht als Kraftfahrzeuge, Sonderfahrzeuge oder als 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 240, 246, 252, 258, 264, 270, 276, 282, 288, 294, 300, 306, 312, 318, 324, 330, 336, 342, 348, 354, 360, 366, 372, 378, 384, 390, 396, 402, 408, 414, 420, 426, 432, 438, 444, 450, 456, 462, 468, 474, 480, 486, 492, 498, 504, 510, 516, 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564, 570, 576, 582, 588, 594, 600, 606, 612, 618, 624, 630, 636, 642, 648, 654, 660, 666, 672, 678, 684, 690, 696, 702, 708, 714, 720, 726, 732, 738, 744, 750, 756, 762, 768, 774, 780, 786, 792, 798, 804, 810, 816, 822, 828, 834, 840, 846, 852, 858, 864, 870, 876, 882, 888, 894, 900, 906, 912, 918, 924, 930, 936, 942, 948, 954, 960, 966, 972, 978, 984, 990, 996, 1002, 1008, 1014, 1020, 1026, 1032, 1038, 1044, 1050, 1056, 1062, 1068, 1074, 1080, 1086, 1092, 1098, 1104, 1110, 1116, 1122, 1128, 1134, 1140, 1146, 1152, 1158, 1164, 1170, 1176, 1182, 1188, 1194, 1200, 1206, 1212, 1218, 1224, 1230, 1236, 1242, 1248, 1254, 1260, 1266, 1272, 1278, 1284, 1290, 1296, 1302, 1308, 1314, 1320, 1326, 1332, 1338, 1344, 1350, 1356, 1362, 1368, 1374, 1380, 1386, 1392, 1398, 1404, 1410, 1416, 1422, 1428, 1434, 1440, 1446, 1452, 1458, 1464, 1470, 1476, 1482, 1488, 1494, 1500, 1506, 1512, 1518, 1524, 1530, 1536, 1542, 1548, 1554, 1560, 1566, 1572, 1578, 1584, 1590, 1596, 1602, 1608, 1614, 1620, 1626, 1632, 1638, 1644, 1650, 1656, 1662, 1668, 1674, 1680, 1686, 1692, 1698, 1704, 1710, 1716, 1722, 1728, 1734, 1740, 1746, 1752, 1758, 1764, 1770, 1776, 1782, 1788, 1794, 1800, 1806, 1812, 1818, 1824, 1830, 1836, 1842, 1848, 1854, 1860, 1866, 1872, 1878, 1884, 1890, 1896, 1902, 1908, 1914, 1920, 1926, 1932, 1938, 1944, 1950, 1956, 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2016, 2022, 2028, 2034, 2040, 2046, 2052, 2058, 2064, 2070, 2076, 2082, 2088, 2094, 2100, 2106, 2112, 2118, 2124, 2130, 2136, 2142, 2148, 2154, 2160, 2166, 2172, 2178, 2184, 2190, 2196, 2202, 2208, 2214, 2220, 2226, 2232, 2238, 2244, 2250, 2256, 2262, 2268, 2274, 2280, 2286, 2292, 2298, 2304, 2310, 2316, 2322, 2328, 2334, 2340, 2346, 2352, 2358, 2364, 2370, 2376, 2382, 2388, 2394, 2400, 2406, 2412, 2418, 2424, 2430, 2436, 2442, 2448, 2454, 2460, 2466, 2472, 2478, 2484, 2490, 2496, 2502, 2508, 2514, 2520, 2526, 2532, 2538, 2544, 2550, 2556, 2562, 2568, 2574, 2580, 2586, 2592, 2598, 2604, 2610, 2616, 2622, 2628, 2634, 2640, 2646, 2652, 2658, 2664, 2670, 2676, 2682, 2688, 2694, 2700, 2706, 2712, 2718, 2724, 2730, 2736, 2742, 2748, 2754, 2760, 2766, 2772, 2778, 2784, 2790, 2796, 2802, 2808, 2814, 2820, 2826, 2832, 2838, 2844, 2850, 2856, 2862, 2868, 2874, 2880, 2886, 2892, 2898, 2904, 2910, 2916, 2922, 2928, 2934, 2940, 2946, 2952, 2958, 2964, 2970, 2976, 2982, 2988, 2994, 3000, 3006, 3012, 3018, 3024, 3030, 3036, 3042, 3048, 3054, 3060, 3066, 3072, 3078, 3084, 3090, 3096, 3102, 3108, 3114, 3120, 3126, 3132, 3138, 3144, 3150, 3156, 3162, 3168, 3174, 3180, 3186, 3192, 3198, 3204, 3210, 3216, 3222, 3228, 3234, 3240, 3246, 3252, 3258, 3264, 3270, 3276, 3282, 3288, 3294, 3300, 3306, 3312, 3318, 3324, 3330, 3336, 3342, 3348, 3354, 3360, 3366, 3372, 3378, 3384, 3390, 3396, 3402, 3408, 3414, 3420, 3426, 3432, 3438, 3444, 3450, 3456, 3462, 3468, 3474, 3480, 3486, 3492, 3498, 3504, 3510, 3516, 3522, 3528, 3534, 3540, 3546, 3552, 3558, 3564, 3570, 3576, 3582, 3588, 3594, 3600, 3606, 3612, 3618, 3624, 3630, 3636, 3642, 3648, 3654, 3660, 3666, 3672, 3678, 3684, 3690, 3696, 3702, 3708, 3714, 3720, 3726, 3732, 3738, 3744, 3750, 3756, 3762, 3768, 3774, 3780, 3786, 3792, 3798, 3804, 3810, 3816, 3822, 3828, 3834, 3840, 3846, 3852, 3858, 3864, 3870, 3876, 3882, 3888, 3894, 3900, 3906, 3912, 3918, 3924, 3930, 3936, 3942, 3948, 3954, 3960, 3966, 3972, 3978, 3984, 3990, 3996, 4002, 4008, 4014, 4020, 4026, 4032, 4038, 4044, 4050, 4056, 4062, 4068, 4074, 4080, 4086, 4092, 4098, 4104, 4110, 4116, 4122, 4128, 4134, 4140, 4146, 4




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Luftzieher



Rad (Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Eingedrückt



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem beschädigt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Behindertengerechter Umbau



Innenraum (Anderer Schaden): Behindertengerechter Umbau



Innenraum (Anderer Schaden): Behindertengerechter Umbau



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)