



Ford Custom 310 L1 Trend

EZ 05/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 262.768km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 30***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 310 L1 Trend [DE - Ka4 2.0 TDCi EU6, 310 L1 Trend, 2015 - 2018]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0YXXTTGYHE52516	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 262.768km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.717km	Letzter Service am 01/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radvollabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Generator 220 A
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Klimaanlage
- LKW-Zulassung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2933 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer H4
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff

- | | |
|--|--|
| • Stoßfänger in Wagenfarbe | • Trend |
| • Verglasung getönt | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch |
| • Verzurrstreben seitlich im Laderaum | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung leicht getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) |
| • Heckscheibenwischer | • Laderaumleuchte LED |
| • Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster und Durchlademöglichkeit unten | • Raucher-Paket |
| • Sicht-Paket 1 | • Heckscheibe heizbar |
| • Frontscheibe heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









16.05.2018	8566	BMU01325	02	01	0096/03500	165
N1	BB		04972	05120		2032
WFOYKXITGYHE52516	5		1978		001956-002075	
FORD				00112		
FCC			0167	003140	3140	
YMF61ABX			01625	01725		
E3WGAZCASATD			01625	01725		
			082	02625	073	
TRANSIT CUSTOM			02500	0750	3	
FORD (D)			215/65R16C	109/107T		
FZ.2.GÜ.BEF. B. 3,5 T			215/65R16C	109/107T		
VAN						
715/2007*2016/646Y						
EURO6;Y;P1/CI: N1 I11, N2			01*2007/46*1005*09			
DIESEL			09.12.2016	K	XD250612	
0002	36Y0	01995				
*WW. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION						
*4640*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.05.2018*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Schweller rechts (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)