CarOnSale

R50 MINI ONE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2002	172.252km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER R50	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MINI ONE	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWRA31010TA17442	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.252km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 99.702km	LETZTER SERVICE AM 11/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2002	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: 2x ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**145 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Geräusche bei Lenkeinschlag: Geräusche Servopumpe;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW 16V KAT
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flockgewebe
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI (SOLAR) RED

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Salt
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzheizung vorn
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Audiosystem Wave (Radio/Cassette)
- Drehzahlmesser
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Silber
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale











Bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die nächste HU ist fällig im September 2027.
Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:
Betriebsbremsanlage:
Feststellbremsanlage:
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette:
angebracht:
September 2027
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Josef Kirzl
Das Abgasverhalten wurde am 04.09.2025 durch die Werkstatt mit der Nr. BY-6-08-0965-63 überprüft.
Bemerkungen
- Erhöhte HU-Gebühr wegen Fristüberschreitung mehr als 2 Monate
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Endbetrag
141,20 EUR


26.04.2002
WMWRA31010TA17442
R50
MINI ONE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
ZIFF.16:H.730 B.ANH-BETR."ZIFF.28 U.21 A.FELGE 5.5JX15,ET 4
5MM"ZIFF.22 U.23 A.FELGE 5.5JX16EH2,ET 45MM"ZIFF.20 BIS 23
AUCH GEN.:195/55R16 87H A.FELGE 6.5JX16EH2,ET 48MM OD.205/4
5R17 94V A.FELGE 7JX17EH2,ET 48MM JEW.NUR IN VERBIND.MIT ZU
SAETZL.RADABDECKUNG HINTEN"ZIFF.27 GEN..E13 00-0803 FALLS W
ERKSEITIG MONTIERT"ZIFF.28:800 BIS 8PROZ.STEIG."ONTSETZUNG
S. BEIBLATT


MINI
Fortsetzung zu Ziffer 22: Fahrzeug-Ident.-Nr.: WMWRA31010TA17442
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.04.2002***


23.09.2025
MINI ONE
BAYER.MOT.WERKE-BMW

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Dach (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)