



Mercedes-Benz S 500 4Matic

EZ 02/2017 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 184.038km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung S 500 4Matic [DE - Cp2 S 500 EU6, 4Matic AMG Line, 2014 - 2018]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2173851A026980	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 184.038km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 455 PS (335 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 4.663 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.362km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 206g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer;



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	285 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	220 	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Schiebedach lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent Plus
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Adaptives Bremslicht
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fernschließung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Remote Online

• Innenhimmel Stoff	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 2-türig
• Keyless Go Startanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kühlergrill Diamant-Optik	• Ladekantenschutz (Edelstahl)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)	• Memory-Paket
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Metallic-Lackierung
• Motor 4,7 Ltr. - 335 kW V8 KAT	• Panoramadach (Glas)
• PRE-SAFE-System	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag (Sidebag) hinten
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servoschiessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Tempomat
• Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Styling-Paket (AMG / Exterieur)	• Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)	• Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
• Edelstahlpedale Sportdesign	• Fußmatten AMG
• Innenausstattung: Holz Pappel	• Autonomer Bremsengriff
• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ	



Sonderausstattung

• Air-Balance-Paket	• Diebstahlschutz-Paket
• DVD-Wechsler	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Fahrassistent-System: Nachtsicht-Assistent	• Intelligent Light System LED mit Swarovski Kristallen
• Kamerasystem 360 Grad	• Keyless-Go-Paket
• Lenkrad (Holz/Leder)	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Sender für Garagentoröffner (integriert)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitze vorn: Klimatisierung	• Sitzheizung hinten
• Skisack	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
• Splitview-Display	• Surround-System Burmester
• Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

- Wärme-Komfort-Paket vorn

- Sitzheizung vorn

- Sitzheizung Plus vorn

- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz

- Touchpad (Mittelkonsole)

- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















06.02.2017	1313	BEJ00077 7	2	2	335/5500	250
M1	AD		5044		1913	
WDD2173851A026980		1	1424		—2090	
MERCEDES-BENZ						
221			219	2595	2595	
P37VP1			1300	1295	—	
CZAA0424			1300	1295	—	
			74	3750	74	
S 500 4MATIC			—	—	4	—
DAIMLER (D)			245/40 R20 99Y XL			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			275/35 R20 102Y XL			
Coupé			—		9	
715/2007*136/2014W			e1*2001/116*0335*32			
EURO6;W;PI/CI: M, N1 I			16.02.2016	K	XC702756	
Benzin						
0001	36W0	4663				
P.k: 5250-5500*						

TP 002002
KÜNSIS HU
FEB 28

Nur für interne Zwecke
Zulassungsreferenten Besichtigungen
Dokumente nur
entsprechend gültig

BCN1572

Landratsamt Ortenaukreis
- Kfz-Zulassungsbehörde -
77652 Ortenburg 06317


blf

Zur Besichtigung:
Die angegebene Person, die den Fahrzeugführer (Fahrer) ausweisen kann, ist die Person, die die Fahrzeugführer (Fahrer) ausweisen kann. Die Person, die die Fahrzeugführer (Fahrer) ausweisen kann, ist die Person, die die Fahrzeugführer (Fahrer) ausweisen kann.

Beurteilung der Fahrer:
1. Name
2. Geburtsdatum
3. Geburtsort
4. Geburtsort
5. Geburtsort
6. Geburtsort
7. Geburtsort
8. Geburtsort
9. Geburtsort
10. Geburtsort
11. Geburtsort
12. Geburtsort
13. Geburtsort
14. Geburtsort
15. Geburtsort
16. Geburtsort
17. Geburtsort
18. Geburtsort
19. Geburtsort
20. Geburtsort
21. Geburtsort
22. Geburtsort
23. Geburtsort
24. Geburtsort
25. Geburtsort
26. Geburtsort
27. Geburtsort
28. Geburtsort
29. Geburtsort
30. Geburtsort
31. Geburtsort
32. Geburtsort
33. Geburtsort
34. Geburtsort
35. Geburtsort
36. Geburtsort
37. Geburtsort
38. Geburtsort
39. Geburtsort
40. Geburtsort
41. Geburtsort
42. Geburtsort
43. Geburtsort
44. Geburtsort
45. Geburtsort
46. Geburtsort
47. Geburtsort
48. Geburtsort
49. Geburtsort
50. Geburtsort
51. Geburtsort
52. Geburtsort
53. Geburtsort
54. Geburtsort
55. Geburtsort
56. Geburtsort
57. Geburtsort
58. Geburtsort
59. Geburtsort
60. Geburtsort
61. Geburtsort
62. Geburtsort
63. Geburtsort
64. Geburtsort
65. Geburtsort
66. Geburtsort
67. Geburtsort
68. Geburtsort
69. Geburtsort
70. Geburtsort
71. Geburtsort
72. Geburtsort
73. Geburtsort
74. Geburtsort
75. Geburtsort
76. Geburtsort
77. Geburtsort
78. Geburtsort
79. Geburtsort
80. Geburtsort
81. Geburtsort
82. Geburtsort
83. Geburtsort
84. Geburtsort
85. Geburtsort
86. Geburtsort
87. Geburtsort
88. Geburtsort
89. Geburtsort
90. Geburtsort
91. Geburtsort
92. Geburtsort
93. Geburtsort
94. Geburtsort
95. Geburtsort
96. Geburtsort
97. Geburtsort
98. Geburtsort
99. Geburtsort
100. Geburtsort



Mercedes-Benz			
Servicehistorie			
Mercedes-Benz	S-Klasse Automatik AG Zweigheimer	Datum	11.02.2018
	Achse	Laufleistung	181362 km
	Schalt 3	Service	Service A
	Achse		
Mercedes-Benz	S-Klasse Automatik AG Zweigheimer	Datum	14.01.2018
	Achse	Laufleistung	179432 km
	Schalt 3	Service	Service B
	Achse		
Mercedes-Benz	S-Klasse Automatik AG Zweigheimer	Datum	27.11.2017
	Achse	Laufleistung	158541 km
	Schalt 3	Service	Service A
	Achse		
Mercedes-Benz	S-Klasse Automatik AG Zweigheimer	Datum	04.11.2017
	Achse	Laufleistung	136381 km
	Schalt 3	Service	Service B
	Achse		
Mercedes-Benz	S-Klasse Automatik AG Zweigheimer	Datum	19.10.2017
	Achse	Laufleistung	115095 km
	Schalt 3	Service	Service A
	Achse		
Mercedes-Benz	S-Klasse Automatik AG Zweigheimer	Datum	30.10.2016
	Achse	Laufleistung	87104 km
	Schalt 3	Service	Service B
	Achse		
Mercedes-Benz	S-Klasse Automatik AG Zweigheimer	Datum	28.11.2019
	Kilometer	Laufleistung	103402 km
	Kilometer	Service	Service A
	Kilometer		
Mercedes-Benz	S-Klasse Automatik AG Zweigheimer	Datum	07.12.2018
	Achse	Laufleistung	145161 km
	Schalt 3	Service	Service B
	Achse		
Mercedes-Benz	Daimler AG GPK WMS	Datum	05.02.2018
Druckdatum 18.07.2018			
Seite 10			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)