



Ford Focus Titanium

EZ 07/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 130.277km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Titanium [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stop, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WF06XXGCC6GK05788	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.277km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.298km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußraumleuchte vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)

- | | |
|---|---|
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Dachspoiler Wagenfarbe | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Sportsitze vorn | • Bordcomputer |
| • USB-Anschluss | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Coming-Home-Lichtfunktion |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Gurtstraffer |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • KeyFree-System | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung |
| • Getriebe 6-Gang - Typ: B6 | • Servolenkung elektrisch |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Design-Paket 3 | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| • Lenkrad heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Ford SYNC 2 mit Navigation |
| • USB-Anschluss | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht LED | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Teil I	08.07.16	15566	10E1000292	2	101	192	76000	1593
M1	AC				4569-4682		1023-1023	
WF06XX0CC69X05788				2	1482-1510		1316-1316	
FORD								
DVB					110	90		
M10016					935	1065		1000
5CGAMC					935	1065		
-					73	3750		67
FOCUS					1200	655		
FORD (D)					205/55 R16 91 H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/55 R16 91 H			
Kombilimousine								
715/2007*2015/45W								
EURO6;W:PI/C1; M. N1 I					GRAU			
Benzin					e13*2007/45*1138*19			
0001					25.02.16			
36W0								
1999								
F.1/F.2: +90 KG B. ANHANGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGT*								



[illegible][illegible]A photograph of a car seat with a grey textured fabric. On the seat lies a blue and white Ford brochure titled 'MODEL 1.6T WORLD WIDE'. Next to it is a black car key with a Ford logo and a yellow tag with the word 'Hub' written on it. A smartphone is also visible on the seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)