



Volkswagen Transporter FWD

EZ 08/2022 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 283.237km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZPH007861	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 283.237km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 266.052km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost; Fahrzeug Beklebt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrlilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Generator verstärkt
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radkappen |
| • Radstand 3000 mm | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrösen Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abfallbehälter | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) | • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht |
| • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Exterieur-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fußmatten Fahrerhaus: Gummi | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Heckleuchten LED, rot | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mobile Online Dienste App-Connect |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Notrufsystem | • Regensensor |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwaschdüsen beheizt |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer und Heckleuchten LED | • Schriftzug Bulli am Kotflügel |
| • Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder) | • Sonnenblenden mit Spiegel |


- Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)