



BMW 220 d

EZ 09/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 248.888km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 220 d [DE - Van5 220d EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2C31010V469100	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 248.888km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 40.020km	Letzter Service am 02/2018
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Schiebedach stottert beim aufmachen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Blinkleuchten LED
- Design- und Ausstattungslinie Basis
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Warndreieck
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem: Radio (BMW)

- | | |
|--|---|
| • Bordcomputer | • Farbmonitor (6,5 Zoll) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Bremsassistent |
| • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) | • Dynamische Traction Control (DTC) |
| • Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter |
| • Fahrassistenz-System: Performance Control | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten |
| • Außenspiegel-Paket | • BMW-Online: Online-Plattform |
| • Business-Paket | • Convenience-Paket |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Gepäckraumbeleuchtung |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste | • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Leseleuchten hinten | • Leseleuchten vorn |
| • Licht-Paket | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Dachreling schwarz | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Metallic-Lackierung | • Panoramadach (Glas) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Sitzheizung vorn |
| • CD-Laufwerk | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Alarmanlage | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |

- Heckleuchten LED

- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Schiebedach Dämmung gerissen



Innenraum (Anderer Schaden): Schiebedach Dämmung gerissen



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)