



Hyundai Tucson Passion + 2WD

EZ 07/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 127.222km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Passion + 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Passion + 2WD, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812GJJ696584	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.222km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.583km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistentz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Handschuhfach beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Hochtöner
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2670 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smart-Key	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Unterfahrschutz (Motor)
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörden Teil II

1. Fahrzeug
2. Halbesonderheit
3. Zulassung
4. Halbesonderheit
5. Zulassung
6. Halbesonderheit
7. Zulassung
8. Halbesonderheit
9. Zulassung
10. Halbesonderheit
11. Zulassung
12. Halbesonderheit
13. Zulassung
14. Halbesonderheit
15. Zulassung
16. Halbesonderheit
17. Zulassung
18. Halbesonderheit
19. Zulassung
20. Halbesonderheit
21. Zulassung
22. Halbesonderheit
23. Zulassung
24. Halbesonderheit
25. Zulassung
26. Halbesonderheit
27. Zulassung
28. Halbesonderheit
29. Zulassung
30. Halbesonderheit
31. Zulassung
32. Halbesonderheit
33. Zulassung
34. Halbesonderheit
35. Zulassung
36. Halbesonderheit
37. Zulassung
38. Halbesonderheit
39. Zulassung
40. Halbesonderheit
41. Zulassung
42. Halbesonderheit
43. Zulassung
44. Halbesonderheit
45. Zulassung
46. Halbesonderheit
47. Zulassung
48. Halbesonderheit
49. Zulassung
50. Halbesonderheit
51. Zulassung
52. Halbesonderheit
53. Zulassung
54. Halbesonderheit
55. Zulassung
56. Halbesonderheit
57. Zulassung
58. Halbesonderheit
59. Zulassung
60. Halbesonderheit
61. Zulassung
62. Halbesonderheit
63. Zulassung
64. Halbesonderheit
65. Zulassung
66. Halbesonderheit
67. Zulassung
68. Halbesonderheit
69. Zulassung
70. Halbesonderheit
71. Zulassung
72. Halbesonderheit
73. Zulassung
74. Halbesonderheit
75. Zulassung
76. Halbesonderheit
77. Zulassung
78. Halbesonderheit
79. Zulassung
80. Halbesonderheit
81. Zulassung
82. Halbesonderheit
83. Zulassung
84. Halbesonderheit
85. Zulassung
86. Halbesonderheit
87. Zulassung
88. Halbesonderheit
89. Zulassung
90. Halbesonderheit
91. Zulassung
92. Halbesonderheit
93. Zulassung
94. Halbesonderheit
95. Zulassung
96. Halbesonderheit
97. Zulassung
98. Halbesonderheit
99. Zulassung
100. Halbesonderheit

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)