

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

29.07.2026 11:04

Berichts-Nr:

FIN:

WVGZZZ1TZNW013332



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Van
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / CJC
Erstzulassungsdatum:	03.08.2022
Laufleistung:	85.421 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Magnetitgrau-Titanschwarz-Kristallgrau/ Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"Easy Open" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und elektrischer Schließung

"Easy Open"-Paket mit Safe-Sicherung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, im Gepäckraumboden versenkbar

2 USB-C-Schnittstellen vorn

3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten

3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Armlehne, 2 Einzelsitze in 3. Sitzreihe, mit Umklappfunktion "Easy Fold"

4 Leichtmetallräder "Marseille" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

AirStop®-Reifen 225/45 R 18

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Allergenfilter

Ambientebeleuchtung (Lichtleisten an den Türdekoren vorn; Türöffner und Türarmlehnen vorn beleuchtet)

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse in Schwarz und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420Ah (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschaltern, Ausströmern vorn und Türinnenbetätigung

Dachhimmel in Titanschwarz

Dachkonsole

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Black Lead Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Design-Paket Exterieur "Black Style" für R-Line

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

Fahrerassistenzpaket "Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-

Family-Paket

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend

Fußgängererkennung und aktive Frontklappe

Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraum-Wendematte faltbar und herausnehmbar	Normal-Lackierung
Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Aufkleber und Embleme
ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)	Ohne Dynamic Drive Control
Kältemittel R1234yf	Ohne ECO-Funktion
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Keine Aktionsausführung	Ohne Erkennungsleuchten
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Head-Up Display
Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz aus bedienbar	Ohne Kindersitz
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar	Ohne Nebelscheinwerfer
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Überführungsausrüstung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kraftstoffbehälter	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleiste auf unterer Lamelle, mit "R-Line"-Logo	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Rückleuchten	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstützen vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Linkslenker	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Marseille 7 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 225/45 R 18	Radio
Mit Individualeinbau	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Radstand
MPV	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regensensor
Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige
Nebelschlussleuchte	R-Line
Netztrennwand	R-Line Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Nicht Heissland	Rückfahrkamera "Rear View"
	Schalthebelknauf in Leder
	Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung
	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen in Stoff "Race", -wangeninnenseiten in Mikrofaser "San Remo", "R-Line"-Logo in den Vordersitzen
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spiegelpaket
Sport-Ausstattung
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger und Schwellerverbreiterung im "R"-Styling, Lamellen vorn und Zierleiste hinten in Schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Komfortsitze vorn
Top-Paket
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typrüfland Deutschland
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
Wartungsintervallverlängerung
Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/45 R 18 95 H	7,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/45 R 18 95 H	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/45 R 18 95 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/45 R 18 95 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer		225/45 R 18 95 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer		225/45 R 18 95 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer		225/45 R 18 95 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer		225/45 R 18 95 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Dachholm rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
7	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
8	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
10	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
14	Stoßfängerspoiler vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
15	Stoßfängerzierblende hinten links	Kratzer	Ersetzen
16	Heckklappe	Kratzer	Polieren
17	Dach	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen
18	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1TZNW013332

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Dachholm rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



7 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

Kommentar


Innenraum und Polsterreinigung



8 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar





Kratzer und Korrosionsbildung





9 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar


Kratzer auf der gesamten Felge




10 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



12 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken



13 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



14 - Stoßfängerspoiler vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



15 - Stoßfängerzierblende hinten links - Kratzer - Ersetzen



16 - Heckklappe - Kratzer - Polieren





17 - Dach - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen

Kommentar

Polieren



18 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

