



Audi A1

EZ 09/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 99.844km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 90***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 [DE - LimS3 1.2 TFSI EU5, Attraction, 2010 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X3EB027611	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.844km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.807km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TFSI
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage

- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt




Sonderausstattung

- Außenoptik Audi exclusive schwarz
- Dachbogen Kontrastfarbe
- Exterieur-Paket S line
- Heckleuchten LED
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel Dachbogenfarbe Audi exclusive
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Nebelscheinwerfer integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	Arbeiten der Autoren / Kapitel	2	2	4	40	Ergebnisvergleichung (Kurz)	180
2	Einleitung und Zielsetzung	3	3	3	41	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
3	Einleitung und Zielsetzung	4	4	4	42	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
4	Einleitung und Zielsetzung	5	5	5	43	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
5	Einleitung und Zielsetzung	6	6	6	44	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
6	Einleitung und Zielsetzung	7	7	7	45	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
7	Einleitung und Zielsetzung	8	8	8	46	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
8	Einleitung und Zielsetzung	9	9	9	47	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
9	Einleitung und Zielsetzung	10	10	10	48	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
10	Einleitung und Zielsetzung	11	11	11	49	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
11	Einleitung und Zielsetzung	12	12	12	50	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
12	Einleitung und Zielsetzung	13	13	13	51	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
13	Einleitung und Zielsetzung	14	14	14	52	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
14	Einleitung und Zielsetzung	15	15	15	53	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
15	Einleitung und Zielsetzung	16	16	16	54	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
16	Einleitung und Zielsetzung	17	17	17	55	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
17	Einleitung und Zielsetzung	18	18	18	56	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
18	Einleitung und Zielsetzung	19	19	19	57	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
19	Einleitung und Zielsetzung	20	20	20	58	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
20	Einleitung und Zielsetzung	21	21	21	59	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
21	Einleitung und Zielsetzung	22	22	22	60	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
22	Einleitung und Zielsetzung	23	23	23	61	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
23	Einleitung und Zielsetzung	24	24	24	62	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
24	Einleitung und Zielsetzung	25	25	25	63	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
25	Einleitung und Zielsetzung	26	26	26	64	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
26	Einleitung und Zielsetzung	27	27	27	65	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
27	Einleitung und Zielsetzung	28	28	28	66	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
28	Einleitung und Zielsetzung	29	29	29	67	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
29	Einleitung und Zielsetzung	30	30	30	68	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
30	Einleitung und Zielsetzung	31	31	31	69	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
31	Einleitung und Zielsetzung	32	32	32	70	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
32	Einleitung und Zielsetzung	33	33	33	71	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
33	Einleitung und Zielsetzung	34	34	34	72	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
34	Einleitung und Zielsetzung	35	35	35	73	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
35	Einleitung und Zielsetzung	36	36	36	74	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
36	Einleitung und Zielsetzung	37	37	37	75	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
37	Einleitung und Zielsetzung	38	38	38	76	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
38	Einleitung und Zielsetzung	39	39	39	77	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
39	Einleitung und Zielsetzung	40	40	40	78	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
40	Einleitung und Zielsetzung	41	41	41	79	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
41	Einleitung und Zielsetzung	42	42	42	80	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
42	Einleitung und Zielsetzung	43	43	43	81	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
43	Einleitung und Zielsetzung	44	44	44	82	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
44	Einleitung und Zielsetzung	45	45	45	83	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
45	Einleitung und Zielsetzung	46	46	46	84	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
46	Einleitung und Zielsetzung	47	47	47	85	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
47	Einleitung und Zielsetzung	48	48	48	86	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
48	Einleitung und Zielsetzung	49	49	49	87	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
49	Einleitung und Zielsetzung	50	50	50	88	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
50	Einleitung und Zielsetzung	51	51	51	89	Ergebnisvergleichung (Lang)	1400
51	Einleitung und Zielsetzung	52	52	52	90	Ergebnisvergleichung (Lang)	140

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)