



Audi A3 Sportback

EZ 09/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 131.705km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.2 TFSI EU5, Attraction, 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8P5BA043195	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.705km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	625 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremse Fehlermeldung ; ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Tagfahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ




Sonderausstattung

- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- iPod-Vorrüstung Audi exclusive
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Außentemperaturanzeige

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











B.	13.09.2010	111	112
G.5.1			
C.6.1			
G.6.2			
C.6.3			
C.6.4			
C.6.5			
C.6.6			
C.6.7			
C.6.8			
C.6.9			
C.6.10			
C.6.11			
C.6.12			
C.6.13			
C.6.14			
C.6.15			
C.6.16			
C.6.17			
C.6.18			
C.6.19			
C.6.20			
C.6.21			
C.6.22			
C.6.23			
C.6.24			
C.6.25			
C.6.26			
C.6.27			
C.6.28			
C.6.29			
C.6.30			
C.6.31			
C.6.32			
C.6.33			
C.6.34			
C.6.35			
C.6.36			
C.6.37			
C.6.38			
C.6.39			
C.6.40			
C.6.41			
C.6.42			
C.6.43			
C.6.44			
C.6.45			
C.6.46			
C.6.47			
C.6.48			
C.6.49			
C.6.50			
C.6.51			
C.6.52			
C.6.53			
C.6.54			
C.6.55			
C.6.56			
C.6.57			
C.6.58			
C.6.59			
C.6.60			
C.6.61			
C.6.62			
C.6.63			
C.6.64			
C.6.65			
C.6.66			
C.6.67			
C.6.68			
C.6.69			
C.6.70			
C.6.71			
C.6.72			
C.6.73			
C.6.74			
C.6.75			
C.6.76			
C.6.77			
C.6.78			
C.6.79			
C.6.80			
C.6.81			
C.6.82			
C.6.83			
C.6.84			
C.6.85			
C.6.86			
C.6.87			
C.6.88			
C.6.89			
C.6.90			
C.6.91			
C.6.92			
C.6.93			
C.6.94			
C.6.95			
C.6.96			
C.6.97			
C.6.98			
C.6.99			
C.6.100			
C.6.101			
C.6.102			
C.6.103			
C.6.104			
C.6.105			
C.6.106			
C.6.107			
C.6.108			
C.6.109			
C.6.110			
C.6.111			
C.6.112			
C.6.113			
C.6.114			
C.6.115			
C.6.116			
C.6.117			
C.6.118			
C.6.119			
C.6.120			
C.6.121			
C.6.122			
C.6.123			
C.6.124			
C.6.125			
C.6.126			
C.6.127			
C.6.128			
C.6.129			
C.6.130			
C.6.131			
C.6.132			
C.6.133			
C.6.134			
C.6.135			
C.6.136			
C.6.137			
C.6.138			
C.6.139			
C.6.140			
C.6.141			
C.6.142			
C.6.143			
C.6.144			
C.6.145			
C.6.146			
C.6.147			
C.6.148			
C.6.149			
C.6.150			
C.6.151			
C.6.152			
C.6.153			
C.6.154			
C.6.155			
C.6.156			
C.6.157			
C.6.158			
C.6.159			
C.6.160			
C.6.161			
C.6.162			
C.6.163			
C.6.164			
C.6.165			
C.6.166			
C.6.167			
C.6.168			
C.6.169			
C.6.170			
C.6.171			
C.6.172			
C.6.173			
C.6.174			
C.6.175			
C.6.176			
C.6.177			
C.6.178			
C.6.179			
C.6.180			
C.6.181			
C.6.182			
C.6.183			
C.6.184			
C.6.185			
C.6.186			
C.6.187			
C.6.188			
C.6.189			
C.6.190			
C.6.191			
C.6.192			
C.6.193			
C.6.194			
C.6.195			
C.6.196			
C.6.197			
C.6.198			
C.6.199			
C.6.200			
C.6.201			
C.6.202			
C.6.203			
C.6.204			
C.6.205			
C.6.206			
C.6.207			
C.6.208			
C.6.209			
C.6.210			
C.6.211			
C.6.212			
C.6.213			
C.6.214			
C.6.215			
C.6.216			
C.6.217			
C.6.218			
C.6.219			
C.6.220			
C.6.221			
C.6.222			
C.6.223			
C.6.224			
C.6.225			
C.6.226			
C.6.227			
C.6.228			
C.6.229			
C.6.230			
C.6.231			
C.6.232			
C.6.233			
C.6.234			
C.6.235			
C.6.236			
C.6.237			
C.6.238			
C.6.239			
C.6.240			
C.6.241			
C.6.242			
C.6.243			
C.6.244			
C.6.245			
C.6.246			
C.6.247			
C.6.248			
C.6.249			
C.6.250			
C.6.251			
C.6.252			
C.6.253			
C.6.254			
C.6.255			
C.6.256			
C.6.257			
C.6.258			
C.6.259			
C.6.260			
C.6.261			
C.6.262			
C.6.263			
C.6.264			
C.6.265			
C.6.266			
C.6.267			
C.6.268			
C.6.269			
C.6.270			
C.6.271			
C.6.272			
C.6.273			
C.6.274			
C.6.275			
C.6.276			
C.6.277			
C.6.278			
C.6.279			
C.6.280			
C.6.281			
C.6.282			
C.6.283			
C.6.284			
C.6.285			
C.6.286			
C.6.287			
C.6.288			
C.6.289			
C.6.290			
C.6.291			
C.6.292			
C.6.293			
C.6.294			
C.6.295			
C.6.296			
C.6.297			
C.6.298			
C.6.299			
C.6.300			
C.6.301			
C.6.302			
C.6.303			
C.6.304			
C.6.305			
C.6.306			
C.6.307			
C.6.308			
C.6.309			
C.6.310			
C.6.311			
C.6.312			
C.6.313			
C.6.314			
C.6.315			
C.6.316			
C.6.317			
C.6.318			
C.6.319			
C.6.320			
C.6.321			
C.6.322			
C.6.323			
C.6.324			
C.6.325			
C.6.326			
C.6.327			
C.6.328			
C.6.329			
C.6.330			
C.6.331			
C.6.332			
C.6.333			
C.6.334			
C.6.335			
C.6.336			
C.6.337			
C.6.338			
C.6.339			
C.6.340			
C.6.341			
C.6.342			
C.6.343			
C.6.344			
C.6.345			
C.6.346			
C.6.347			
C.6.348			
C.6.349			
C.6.350			
C.6.351			
C.6.352			
C.6.353			
C.6.354			
C.6.355			
C.6.356			
C.6.357			
C.6.358			
C.6.359			
C.6.360			
C.6.361			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)