CarOnSale

Volkswagen Touran Highline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



08/2011	191.789km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Highline [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Highline, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZCW017961	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.789km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung Highline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Black
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Sitze: Sportsitz vorn links
- Sitze: Sportsitz vorn rechts
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Flotten-Paket Business Edition
- Raucher-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Winter-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Metallic-Lackierung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Multimediabuchse AUX-IN

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0211
WVGZZZ1TZCW017961
2220 kg
3720 kg
1- 1180 kg
2- 1100 kg
Typ 1T


CarOnSale





VOLKSWAGEN




12.08.2011
WVGZZZ1TZCW017961
VOLKSWAGEN, VW
1T
CFHCAC
FD6FD62E0187M2S5N1VR0SO
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
FZ.E.PERS.REF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
35FG 01968
8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3720KG*FZG-REF-WERK
SEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.
STUFE FM 5 AB TAG ERSTZUL.*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 5%
STEIG.MAX.4020KG*WW.AHK LT.ESTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLA
SSE: 12.08.2011*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag, Verformung)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)