



BMW 220 d xDrive M Sport

EZ 05/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 227.707km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 72***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 220 d xDrive M Sport [DE - Van5 220d EU6, xDrive M Sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2D710205C41601	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 227.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 159.901km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer	Riss/Bruch	Kerben, Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Reifenschäden: Kratzer,Kerben,Riss/Bruch			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	340 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Aerodynamik-Paket M-Technic |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebsart: xDrive (Allrad) | • Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden |
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar | • Außentemperaturanzeige |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Bordcomputer | • Bremsassistent |
| • Check-Control-System | • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) |
| • Dynamische Bremsleuchte | • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic |
| • Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen) | • Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black |

- | | |
|--|---|
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon | • Instrumententafel mit Kontrastnaht |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • M Sport |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa) |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 3.Sitzreihe | • Alarmanlage |
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni) | • Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services |
| • Business-Paket | • CD-Laufwerk |
| • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) | • Fahrassistent-System: Driving Assistant Plus |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistent-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Fahrassistent-System: Stauassistent |
| • Farbmonitor (6,5 Zoll) | • Farbmonitor (8,8 Zoll) |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion | • Head-up-Display |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Navigationssystem: Navigation Plus (USB) |
| • Panoramadach (Glas) | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |

- Service-System: Remote Services

- Ski-/Snowboardtasche

- Uni-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)