



Renault Zoe Intens

EZ 06/2013 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 142.652km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 91***
 Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Zoe Intens [DE - LimS5, Intens (Miet-Batterie), 2013 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AGVYA149055501	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.652km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 58 PS (43 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Reichweite *	Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
210 km	22,0 kWh	3,0 h	9,0 h	230 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.				

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Ohne Luft,
Kerben



(5 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	1 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

das Fahrzeug hat keine Antriebsbatterie mehr verbaut

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Anti-Submarining-Airbag im Fond
• Antischlupfregelung (ASR)	• Audio-Navigationssystem R-Link mit Touchscreen und Carminat TomTom
• Audiosystem 3D Sound by Arkamys	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel schwarz	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Einparkhilfe hinten	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektromotor 43 kW	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie
• Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn	• Fensterheber elektrisch hinten
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Fußmatten
• Geräuschsimulator (Außensound)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Gurtstraffer
• Heckscheibe heizbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor	• Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelkonsole | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzbank klappbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Original Fahrzeug Farbe: GRAU NEPTUNE |




Sonderausstattung


- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Ohne Luft)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Türe hinten rechts (Kratzer)