



Ford Kuga ST-Line

EZ 12/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 134.109km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga ST-Line [DE - SUV5 2.0 TDCi EU6d-T, ST-Line 4x4 Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMAM32354	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.109km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.442km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(3 mm)



(2 mm)



(1 mm)

Reifenschäden: Eine Felge verkratzt;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Batterie verstärkt
- Bordcomputer
- Dachreling
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Body-Styling-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig

• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kühlergrill schwarz
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelkonsole mit Armlehne
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Aluminium
• Power KeyFree-Startfunktion	• Radstand 2690 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	• Servolenkung elektrisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Frost-Weiß	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zusatzheizer für Dieselmotor
• 6 Lautsprecher	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• USB-Anschluss
• AUX-IN-Anschluss	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Unterfahrschutz
• Unterfahrschutz hinten	• Stoßfänger Sport-Ausführung
• Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Parkpilotsystem hinten	• Knieairbag Fahrerseite
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Seitenairbag vorn
• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Kopf-Schulter-Airbag hinten
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Lackierung Ruby-Rot-Metallic	• Raucher-Paket
• Technik-Paket	• Winter-Paket

• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht	• Sicht-Paket
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Heckleuchten LED	• Tagfahrlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Radioempfang digital (DAB)	• Sound-System Sony Premium
• 9 Lautsprecher	• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
• 6 Lautsprecher	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• USB-Anschluss
• AUX-IN-Anschluss	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Frontscheibe heizbar	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible][illegible]

ORIS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Servotest

BMW BMW BMW

Ford

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)