



Opel Astra Innovation Start/Stop

EZ 03/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 141.311km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation Start/Stop [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, Innovation Start/Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN W0LBE6EB7GG012539	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.311km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.399 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 124.294km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- OnStar SOS Service

- | | |
|--|--|
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperr |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Check-Control-System |
| • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Sicht-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Lenkrad (Leder) | • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung |
| • Leseleuchten im Fond | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Innovations-Paket | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Open | • Winter-Paket |
| • Voll-LED (IntelliLux) | • Abbiegelicht |
| • Heckleuchten LED | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) |
| • Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.03.2016	0035	BGG00027 1	02	01	0092/04000	205
M1	AB		-	04370	-	1809
WOLBE6EB7GG012539	0		-	1485	001308	-
OPEL				00075		-
B-K			0117	001815		001815
CA0DAAB12			00920	00910		-
BK1E1KHGK5			00920	00910		-
			077	03750		070
ASTRA+			01410	0620		005
OPEL			225/45	R17 91V		
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/45	R17 91V		
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						
BENZIN						
0001	36W0	01399				
7.2/8.2:950 B.ANH.BETR.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.BGTG*D						
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.03.2016*						

A photograph of the interior of a car, specifically the passenger seat. The seat is upholstered in black leather with a grey woven pattern. Two Opel Astra brochures are placed on the seat, one slightly overlapping the other. A black folder or wallet is also on the seat. A set of keys with a yellow tag is visible on the right side of the seat. The Opel Astra logo is visible on the bottom right of the image.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)