



Audi SQ5

EZ 02/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 205.442km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU6, quattro competition, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8RXHA068507	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.442km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 326 PS (240 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 129.757km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	235 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	190 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Aluminiueinlage und Schriftzug
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Radstand 2813 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Audi Drive Select |
| • Audi music interface | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Dachhimmel Alcantara |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Dynamiklenkung |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Leder-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) | • Seitenairbag hinten |
| • Sender für Garagentoröffner (integriert) | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn und hinten | • Skisack |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sound-System Bang & Olufsen |
| • Standheizung mit Zeitschaltuhr | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)




Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)