



Volvo XC90 Plus Bright AWD

EZ 11/2023 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 105.812km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC90 Plus Bright AWD [DE - SUV5 B5 (Diesel) AWD EU6d, Plus Bright Mild-Hybrid, (Facelift) 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1LFK2V8R1183715	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.812km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 235 PS (173 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.829km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Taxi		CO2-Emissionen 185g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	210 	Heckklappe	260 
Dach	250 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen; Batterieleuchte an;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug gelb foliert (Taxi) Originallack = grau

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3.Sitzreihe
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Audiosystem Premium Sound by Harman-Kardon
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Ambiente-Beleuchtung
- Applikationen am Fahrzeugheck Chrom
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Bremsenergieerückgewinnung
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie: 5-türig

• Kindersicherung elektr. betätigt	• Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte)
• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar	• Ladekantenschutz (Aluminium)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)	• Lenkradheizung
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mild-Hybrid 173 kW (Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel)	• Modellpflege
• Original Fahrzeug Farbe: VAPOUR GREY	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2984 mm
• Reifen-Reparaturset	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
• Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
• Subwoofer	• Taschenhaken im Gepäckraum
• Türgriffe außen mit Chromrahmen	• Volvo ON CALL
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Dachreling Aluminium-Optik	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Verglasung getönt	• Lenkrad mit Multifunktion
• Memoryfunktion für Sitz vorn rechts	• Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
• Rücksitzbank 3-teilig	• Rücksitzlehnen klappbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Bordcomputer	• Infotainment-System: Android (DAB+)
• Service-System: Google Services	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
• USB-Anschlüsse (2) im Fond	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)	• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
• Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)	• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Keyless Drive	• Keyless-Start

- | | |
|---|--|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Allradantrieb | • Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen) |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Winter-Paket |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Licht-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Sonderlackierung Vapour Grey |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk) |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











17.11.23	9101	BPR001003	2	02	173 / 4000	180
M1G	AF				4953	1958
YV1LFK2V8R1183715	-				1743	2170
VOLVO						
L					110	-
LFK2					185	2840
LFK2VCO					1310	1600
-					1310	1600
XC90					71	2850
VOLVO (S)					2700	750
Geländefz. Pers. bef.					275/45R20	110V
Mehrzweckfahrzeug					275/45R20	110V
715/2007*2018/1832AP						
EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N1						
Hybr. Diesel/E						
0010	36AP	1969				

e4*2007/46*0929*22
 31.03.23 K GV813005
 Tax1

Fahrzeugkennzeichen
 Bundesrepublik Deutschland
 Zulassungsnummer 7410

GV813005
 31.03.23 K GV813005

VOLVO
 XC90
 2018
 275/45R20
 110V

MGS MOTOR GRUPE SACHSEN
 GMBH & CO. KG
 Fachhausstr. 14 01099 Dresden
 Tel. 0351-8119880 Fax 0351-811987769

VOLVO
 2018
 275/45R20
 110V

MGS MOTOR GRUPE SACHSEN
 GMBH & CO. KG
 Fachhausstr. 14 01099 Dresden
 Tel. 0351-8119880 Fax 0351-811987769

Service Nr. 1
 Ausgeführt am: 01.07.2024
 Datum: 01.07.2024
 Auftrag Nr.: 650487

MGS MOTOR GRUPE SACHSEN
 GMBH & CO. KG
 Fachhausstr. 14 01099 Dresden
 Tel. 0351-8119880 Fax 0351-811987769

SERVICE
 Service Nr. 3
 Ausgeführt am: 18.7.25
 Datum: 18.7.25
 Auftrag Nr.: 632458

Service Nr. 4
 Ausgeführt am: 27.07.2025
 Datum: 27.07.2025
 Auftrag Nr.: 7401247

Service Nr. 5
 Ausgeführt am: 02.05.2026
 Datum: 02.05.2026
 Auftrag Nr.: 954086

MGS MOTOR GRUPE SACHSEN
 GMBH & CO. KG
 Fachhausstr. 14 01099 Dresden
 Tel. 0351-8119880 Fax 0351-811987769

SERVICE
 Servicedokumentation
 Bitte achten Sie darauf, dass die Volvo Vertragspartner Heft nach jedem Kundendienst witterungsgeschützt und unterschreibt.
 Ihr Volvo Vertragspartner informiert Sie über den Umfang des durchgeführten Volvo Originalservice.
 Denken Sie daran, einen Wartungsdienst gemäß den Wartungsintervallen durchzuführen.

Service Nr. 1
 Ausgeführt am: 01.07.2024
 Datum: 01.07.2024
 Auftrag Nr.: 650487

Service Nr. 2
 Ausgeführt am: 18.12.2024
 Datum: 18.12.2024
 Auftrag Nr.: 630481

MGS MOTOR GRUPE SACHSEN
 GMBH & CO. KG
 Fachhausstr. 14 01099 Dresden
 Tel. 0351-8119880 Fax 0351-811987769

Ausgewählte Themen aus der Bedienungsanleitung

VOLVO

MGS MOTOR GRUPE SACHSEN
 GMBH & CO. KG
 Fachhausstr. 14 01099 Dresden
 Tel. 0351-8119880 Fax 0351-811987769

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)