



Renault Zoe Life

EZ 07/2016 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 75.867km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 83***
 Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Zoe Life [DE - LimS5, Life (Miet-Batterie 22 kWh), 2015 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AGVYB054828863	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.867km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 58 PS (43 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Reichweite *	Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
240 km	22,0 kWh	3,0 h	9,0 h	230 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.				

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung: ELEC-System Prüfen;Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektromotor 43 kW
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. mit größerer Reichweite
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-Navigationssystem R-Link Evolution mit Touchscreen und Carminat TomTom
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geräuschsimulator (Außen sound)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lackierung Arktis-Weiß
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Mittelkonsole |
| • Notladekabel (EVSE) | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank klappbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.07.2016	3333	AZX000413	2	1	43/-	135
M1	AB		4085 -		1730 -	
VF1AGVYB054828863	1		1562 -		1502 -	
RENAULT						
AG				1965	1965	
V			1080	1040		
YB0			1080	1040		
					70	
ZOE					5	
RENAULT (F)			185/65 R15 (88)Q			
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL			185/65 R15 (88)Q			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*136/2014ZX/EG			WE18/		0/	
459/2012;REINE ELEKTROFZ			e2*2007/46*0251*08			
ELEKTRO			04.12.2015	K	WT823806	
0004	30ZX					
P.2.43KW/30MIN,MAX.65KW*BATTERIEKAPAZITÄT 23,3 KWH*DATUM ZU						
R EMISSIONSKLASSE: 07.07.2016*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)