



# BMW 5er M550d xDrive Touring Aut.

FIN - NR WBAJN91000CD00144  
Aus Kennzeichen 000CD00144



|                         |                                    |                      |                            |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Datum Hauptuntersuchung | Anzahl der Eigentümer              | Anzahl der Schlüssel | Kilometerstand             |
| 2026-05-01              | 3                                  | 1                    | 165674 km                  |
| Letzter Service         | Kilometerstand der letzten Wartung | Erstzulassungsdatum  | Land der Erstregistrierung |
| 2025-11-10              | 157613                             | 2019-09-19           | Deutschland                |

## Zusammenfassung des Zustandsberichts

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Kunde                  |  |  |
| Inspektionsdatum / Ort |  |  |

## Fahrzeugübersicht

|                             |            |                  |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|
| Zustand des Fahrzeugs       | Fahrbereit | Besteuerungsart  | Regelbesteuert   |
| Treibstoff                  | Diesel     | Straßentauglich  | Yes              |
| Farbe                       | Weiß       | Anzahl der Türen | 5                |
| Motorgröße CC               | 2993       | Sitzbezug        | Leder            |
| Karosserie Form             | Kombi      | Antriebsart      | Allrad permanent |
| NEFZ CO2 - Bewertung (q/km) | 165        | Anzahl der Sitze | 5                |
| Sitz Farbe                  |            | Sitzbezug Name   | Schwarz          |
| Getriebeart                 | Automatik  |                  |                  |
| Service - Historie          | 157613     | Ankunftsdatum    | 2026-07-21       |

## Fahrzeughistorie & Dokumente

|                                 |           |                      |      |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|
| Serviceheft verfügbar           | vorhanden | Bisherige Verwendung |      |
| Nächster Service Kilometerstand | km        | Eingeführt           | Nein |


## Fahrzeugbilder





Fahrzeugbilder





## Ausstattung

|                                  |                          |                     |                                 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 360° Kamera                      | ABS                      | AHK                 | Airbag                          |
| Ambientebeleuchtung              | Android Auto             | AppleCarPlay        | Außenspiegel elektr. anklappbar |
| Außenspiegel elektr. einstellbar | Bluetooth                | CD                  | DPF                             |
| Dachreling                       | Digitaler Tacho          | ESP                 | Elektr. Heckklappe              |
| Elektr. Sitze                    | Geteilte Rücksitzbank    | Getönte Scheiben    | Head-Up Display                 |
| LED Scheinwerfer                 | LMF                      | Lederlenkrad        | Navigation                      |
| Notfallbremsassistent            | PDC hinten               | PDC vorne           | Radio                           |
| Sitzbelüftung                    | Sonnendach               | Sonnenschutz hinten | Soundsystem                     |
| Spurhalteassistent               | Tageskilometerzähler     | Tempomat            | Totwinkelassistent              |
| USB-Anschluss                    | Verkehrszeichenerkennung | ZV + FB             | Zentralverriegelung             |

## Ausstattungsinformationen


|                         |                        |                                 |                  |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| Leichtmetallfelgengröße | 20                     | Verbessertes Lautsprechersystem | harman/ kardon   |
| Klimaanlage             | 4-Zonen Klimaautomatik | Sitzheizung                     | Vorne und Hinten |
| Schiebedachtyp          | Panoramaschiebedach    | Anhängerkupplungstyp            | Elektrisch       |

## Räder und Reifen


|                          |   |                           |   |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| Reifentiefe vorne links  | 6 | Reifentiefe vorne rechts  | 6 |
| Reifentiefe hinten links | 5 | Reifentiefe hinten rechts | 5 |

## Fahrzeugzustand

4 identified damages




2 identified damages



| Komponente                    | Beschädigung                   | Kommentare |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 Sitz / Vorne Links          | Innen / Kratzer                |            |
| 2 Haube / Vorn                | Lack / Steinschlag             |            |
| 3 Klinge / Spoiler / Vorne    | Lack / Kratzer / Raster        |            |
| 4 Klinge / Spoiler / Vorne    | Lack / Kratzer / Raster        |            |
| 5 Felge / Vorne Rechts        | Aus Karosseriearbeit / Kratzer |            |
| 6 Panelfüllung / Hinten Links | Innen / Kratzer                |            |
| 7 Other                       | Farbe / andere                 |            |
| 8 Other                       | Fehlendes Teil                 |            |

## Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Sitz / Vorne Links  
Innen / Kratzer -



2. Haube / Vorn  
Lack / Steinschlag -




3. Klinge / Spoiler / Vorne  
Lack / Kratzer / Raster -



4. Klinge / Spoiler / Vorne  
Lack / Kratzer / Raster -



5. Felge / Vorne Rechts  
Aus Karosseriearbeit / Kratzer -



6. Panelfüllung / Hinten Links  
Innen / Kratzer -



7.  
Farbe / andere -



8.  
Fehlendes Teil -

## Mechanischer Zustand

### Kontrollleuchten

|                                            |   |                                            |   |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|
| Funktion   Infotainment                    | ✓ | Kontrollleuchte   Kombiinstrument          | ✓ |
| Kontrollleuchte   Öl                       | ✓ | Kontrollleuchte   Airbag                   | ✓ |
| Kontrollleuchte   Bremsen                  | ✓ | Kontrollleuchte   ABS                      | ✓ |
| Kontrollleuchte   ESP / Traktionskontrolle | ✓ | Kontrollleuchte   Lenkung                  | ✓ |
| Kontrollleuchte   Dieselpartikelfilter     | ✓ | Kontrollleuchte   Allrad                   | ✓ |
| Kontrollleuchte   Reifendruck              | ✓ | Kontrollleuchte   Batterie / Lichtmaschine | ✓ |
| Serviceleuchte                             | ✓ |                                            |   |

### Gerätetest

|                                        |   |                                 |   |
|----------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Funktion   Audiosystem                 | ✓ | Funktion   Navigationssystem    | ✓ |
| Funktion   Parksensoren / Kameras      | ✓ | Funktion   Zentralverriegelung  | ✓ |
| Funktion   Haupt - und Ersatzschlüssel | ✓ | Funktion   Elektr Fensterheber  | ✓ |
| Funktion   Klimaanlage/Heizung         | ✓ | Funktion   Sonstige Ausstattung | ✓ |

### Motor

|                         |   |                          |   |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| Fahrzeug startet        | ✓ | Motor   Leckage sichtbar | ✓ |
| Kontrollleuchte   Motor | ✓ |                          |   |

### Getriebe

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kontrollleuchte   Getriebe | ✓ |
|----------------------------|---|

### Hybrid/Elektro

|                                |    |                         |    |
|--------------------------------|----|-------------------------|----|
| Zustand   Ladekabe             | NA | Zustand   Ladeanschluss | NA |
| Kontrollleuchte   Hybridsystem | NA |                         |    |

### Ebenen

|                             |   |                              |   |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| Füllstand   Kühlflüssigkeit | ✓ | Füllstand   Bremsflüssigkeit | ✓ |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|

## Testfahrt

### Lenkrad

Auffälligkeiten | Lenkung



### Motor

Auffälligkeiten | Motorlauf



Auffälligkeiten |  
Motorgeräusche



Auffälligkeiten | Rauchmenge  
Abgasanlage



Auffälligkeiten |  
Gangwechsellvorgang



### Bremse

Auffälligkeiten |  
Bremsssystem



### Kupplung

Auffälligkeiten |  
Kupplungsbetätigung



### Allgemein

Testfahrt Status

Nicht Durchgeführt

✓ **Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend**

! **Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.**

NA **Nicht zutreffend.**

☐ **Nicht getestet**

## Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.

[Benutzerhandbuch](#)