



Skoda Roomster Praktik

EZ 08/2013 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 202.692km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Roomster Praktik [DE - Ka5 1.6 TDI DPF EU5, Praktik, 2010 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN TMB1JC5J0E5010932	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.692km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Riss/Bruch,
Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Blues (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumtrennwand (Gitter / Wand)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Radstand 2608 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sondermodell Praktik
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modelljahr 2011
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fresh Onyx / Praktik
- Tagfahrlicht abschaltbar

- Wegfahrsperre



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Dachreling | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth | • Klimaanlage |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonderlackierung Candy-weiss uni |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.08.2013	8004	AKV00166	02	01	0066/04200	171
N1	BB		04213	04337	1684	1684
TMB1JC5J0E5010932	0		1607	1650	01292	01292
SKODA			0124	00050		
5J			00940	001857		001857
BRCAYBX01			00940	00980		
MFMSFM52R02915S2N0			00940	00980		
PRAKTIK			71	02500	70	
SKODA (CZ)			01200	0640	002	
ET.2.G0.BRF. B. 3,5 T			185/60 R15 84T			
VAN			185/60 R15 84T			
715/2007*630/2012L						
EURO5:1L/PT/CI: N1 II						
DIKSEL			011*2007/16*0013*17			
0002	3510	01598	24.04.2013	K	SG391334	
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2932KG*STUFE PMK						
4 AB TAG ERSTZUL*WM.AHK.LT.RGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKL						
ASSR: 30.08.2013*						



TÜVNORD

Service Nr. 2.10101000001

AKV00166

(1) Fz. Ident.-Nr. 170912CA000010932

(2) Art. Kennz. 8004

(3) Ch. Kennz. 0066/04200

(4) Art. Kennz. 0066/04200

(5) Fz. Kennz. 0066/04200

(6) Fz. Kennz. 0066/04200

(7) Fz. Kennz. 0066/04200

(8) Fz. Kennz. 0066/04200

(9) Fz. Kennz. 0066/04200

(10) Fz. Kennz. 0066/04200

(11) Fz. Kennz. 0066/04200

(12) Fz. Kennz. 0066/04200

(13) Fz. Kennz. 0066/04200

(14) Fz. Kennz. 0066/04200

(15) Fz. Kennz. 0066/04200

(16) Fz. Kennz. 0066/04200

(17) Fz. Kennz. 0066/04200

(18) Fz. Kennz. 0066/04200

(19) Fz. Kennz. 0066/04200

(20) Fz. Kennz. 0066/04200

(21) Fz. Kennz. 0066/04200

(22) Fz. Kennz. 0066/04200

(23) Fz. Kennz. 0066/04200

(24) Fz. Kennz. 0066/04200

(25) Fz. Kennz. 0066/04200

(26) Fz. Kennz. 0066/04200

(27) Fz. Kennz. 0066/04200

(28) Fz. Kennz. 0066/04200

(29) Fz. Kennz. 0066/04200

(30) Fz. Kennz. 0066/04200

(31) Fz. Kennz. 0066/04200

(32) Fz. Kennz. 0066/04200

(33) Fz. Kennz. 0066/04200

(34) Fz. Kennz. 0066/04200

(35) Fz. Kennz. 0066/04200

(36) Fz. Kennz. 0066/04200

(37) Fz. Kennz. 0066/04200

(38) Fz. Kennz. 0066/04200

(39) Fz. Kennz. 0066/04200

(40) Fz. Kennz. 0066/04200

(41) Fz. Kennz. 0066/04200

(42) Fz. Kennz. 0066/04200

(43) Fz. Kennz. 0066/04200

(44) Fz. Kennz. 0066/04200

(45) Fz. Kennz. 0066/04200

(46) Fz. Kennz. 0066/04200

(47) Fz. Kennz. 0066/04200

(48) Fz. Kennz. 0066/04200

(49) Fz. Kennz. 0066/04200

(50) Fz. Kennz. 0066/04200

(51) Fz. Kennz. 0066/04200

(52) Fz. Kennz. 0066/04200

(53) Fz. Kennz. 0066/04200

(54) Fz. Kennz. 0066/04200

(55) Fz. Kennz. 0066/04200

(56) Fz. Kennz. 0066/04200

(57) Fz. Kennz. 0066/04200

(58) Fz. Kennz. 0066/04200

(59) Fz. Kennz. 0066/04200

(60) Fz. Kennz. 0066/04200

(61) Fz. Kennz. 0066/04200

(62) Fz. Kennz. 0066/04200

(63) Fz. Kennz. 0066/04200

(64) Fz. Kennz. 0066/04200

(65) Fz. Kennz. 0066/04200

(66) Fz. Kennz. 0066/04200

(67) Fz. Kennz. 0066/04200

(68) Fz. Kennz. 0066/04200

(69) Fz. Kennz. 0066/04200

(70) Fz. Kennz. 0066/04200

(71) Fz. Kennz. 0066/04200

(72) Fz. Kennz. 0066/04200

(73) Fz. Kennz. 0066/04200

(74) Fz. Kennz. 0066/04200

(75) Fz. Kennz. 0066/04200

(76) Fz. Kennz. 0066/04200

(77) Fz. Kennz. 0066/04200

(78) Fz. Kennz. 0066/04200

(79) Fz. Kennz. 0066/04200

(80) Fz. Kennz. 0066/04200

(81) Fz. Kennz. 0066/04200

(82) Fz. Kennz. 0066/04200

(83) Fz. Kennz. 0066/04200

(84) Fz. Kennz. 0066/04200

(85) Fz. Kennz. 0066/04200

(86) Fz. Kennz. 0066/04200

(87) Fz. Kennz. 0066/04200

(88) Fz. Kennz. 0066/04200

(89) Fz. Kennz. 0066/04200

(90) Fz. Kennz. 0066/04200

(91) Fz. Kennz. 0066/04200

(92) Fz. Kennz. 0066/04200

(93) Fz. Kennz. 0066/04200

(94) Fz. Kennz. 0066/04200

(95) Fz. Kennz. 0066/04200

(96) Fz. Kennz. 0066/04200

(97) Fz. Kennz. 0066/04200

(98) Fz. Kennz. 0066/04200

(99) Fz. Kennz. 0066/04200

(100) Fz. Kennz. 0066/04200

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Anderer Schaden): Dichtung Heckklappe lose



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)