



Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

EZ 12/2012 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 167.479km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 37***
 Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU5, 4Motion Sport & Style, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZDW058852	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.479km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
vehicle.damage-
label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

vehicle.damage-
label.porous,
Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	180 	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;Service in 600 km fällig.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic

• Innenausstattung: Stoff / Alcantara	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Radstand 2604 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenschutzleisten Chrom	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Parkbremse elektrisch
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Spiegel-Paket
• Wendematte Gepäckraum	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle	• Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Mittelarmlehne vorn	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

- Einparkhilfe hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.12.2012	0603	BED00180-8	02	02	0132704500	204
PI	AC		04426	04528	1809	-
WVGZZZSNZDQW058852			1645	1701	01644	-
VOLKSWAGEN, VW				00100		
5N			0199	002200	002200	
ACCC2DX1			01140	01110		
AM6AM6A6003NDSTVR07M00			01140	01110		
TIGUAN			75	03750	74	
VOLKSWAGEN-VW			02280	0750	005	
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/60 R17 96H			
KOMMILIMOUSINE			215/60 R17 96H			
715/2007*566/2011F			BRAUN		8	
EURO5:F/PI/CI: M, N1 I			01*2001/116*0450*15			
BENZIN			27.09.2012	K	80528359	
0001	35R0	01984				
F.1/F.2:445 U. 7.2/8.2:465 H.ANHANGBETRIEB*ZUL.GES-GE						
W.D.ZUGES MAX.4445KG*PZ-IST MIT WERKSITIG MONTIERTER						
AHK M.SPEZ.FAHRODYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM						
/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DAT						
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.12.2012*						

Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei
Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 07.07.2026 außer Betrieb gesetzt.

Kennzeichen: **WVGZZZSNZDQW058852**

FIN: **WVGZZZSNZDQW058852**

Kennzeichen reserviert bis zum: **07.07.2027**

Landkreis Northeim
Die Landrätin
Im Auftrag

Landkreis Northeim
Die Landrätin
Im Auftrag

ZB1 185940164

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Verformung)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)