



Renault Twingo Limited

EZ 02/2021 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 26.339km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.04.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Limited [DE - LimS5 1.0 SCe 65 EU6d, Limited (EURO 6d), (Facelift) 2020 - 2021]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AH000366599879	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 26.339km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 16.416km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 126g/km (WLTP) 102g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Hochtöner
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen integriert
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Paketkombination: R&GO + Klima-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Look-Paket Ivory (innen)
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW SCE
- Radzierkappen
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|---|
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonderlackierung Pyrénées-Weiß | • Sondermodell Limited |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth) |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Klimaanlage |
| • Außenspiegel schwarz hochglänzend | • Dekor-/Zierstreifen Luxe |
| • Klimaanlage | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









RENAULT
 AH
 2BE2
 MKSUA1L12000
 TWINGO
 RENAULT (F)
 3333 BLV000129
 VF1AH000366599879
 M1 AB
 12 Pers. bef. b. B Spl.
 Schraghecklimousine
 Weiss/Weiss
 1999 4B/5300
 Benzin
 e2*2007/46*0457*1B
 02.09.2020

27611272 430298924
 Y799487 BCMK
 GHI121
 AH2BE2MKSUAIL12000C1BNX
 FX139287
 RENAULT DEUTSCHLAND AG
 50319 Brühl
 17.11.2020
 0752A091738
 www.ps-team.de

KONTROLLNACHWEISE (2/6)		Rechnungs-Nr.	
Datum: 19.11.14	Km-Stand: 16.416		
Art der Arbeit: Wartung	Stempel Jörg Adamschak KFZ-Technik Meisterbetrieb Göttinger Str. 38a 30982 Pattensen Tel. 05101 / 588 950		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
Siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Komm.
Art der Arbeit: Wartung	Stempel		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐			
Siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Komm.

KONTROLLNACHWEISE (1/6)		Rechnungs-Nr.	
Datum: 16.12.14	Km-Stand: 9.187	A. H. Bennigsen GmbH Renault Service Hauptstraße 22 31832 Springe Tel: 05045 / 82 22 Fax 05045 / 78 28	
Art der Arbeit: Wartung	Stempel		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
Siehe spezifische Seite			
Datum: 16.12.14	Km-Stand: 8795	A. H. Bennigsen GmbH Renault Service Hauptstraße 22 31832 Springe Tel: 05045 / 82 22 Fax 05045 / 78 28	
Art der Arbeit: Wartung	Stempel		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
Siehe spezifische Seite			
Datum: 11.12.14	Km-Stand: 13.154	A. H. Bennigsen GmbH Renault Service Hauptstraße 22 31832 Springe Tel: 05045 / 82 22 Fax 05045 / 78 28	
Art der Arbeit: Wartung	Stempel		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
Siehe spezifische Seite			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)