



Volkswagen Golf Cup BMT

EZ 03/2015 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 205.782km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Cup BMT [DE - Kb5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Cup, 2014 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZFP608648	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.782km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.663km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung demnächst fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistentz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

- | | |
|--|--|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar | • Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Spiegel-Paket | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Chromeinfassung Lichtschalter |
| • Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Leseleuchten vorn | • Auto-Hold-Funktion |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle) |
| • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle | • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) |

- | | |
|--|---|
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Schlechtwege-Fahrwerk |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Antennen-Diversity | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









The image shows a German vehicle registration document (Zulassung) for a Volkswagen Golf. The document is held in front of a black car wheel with a silver Volkswagen logo. The document is partially filled out with handwritten information. The top left shows the registration number 'KUG 15' and the date '15.08.2023'. The top right shows the date '15.08.2023' and the date '15.08.2023'. The middle section contains the name 'Ludwig Decker' and the date '04.08.2023'. The bottom left features the logo of the 'Landkreis Osterholz' and the text 'Der Landrat im Auftrag'. The bottom right shows the registration number 'ZBI 1713' and the date '15.08.2023'. The document is held in front of a black car wheel with a silver Volkswagen logo.

Betriebsbremseanlage:		Rel.Wert	Links	Rechts	Funktion:	test	Min	Ergebnis
1. Achse	305	285	225	29,3	76,7	67	1,0	
2. Achse	193	182	172	58,8	23,3	16	1,0	

Feststellbremseanlage:
 Abbremsung 12 % 2. Achse 117 100

(7) Ergebnis: **HL-Fahrer**
 ohne festgestellte Mängel (OM) **Angebracht**
 (8) **richtige HL**
November 2027

(9) Ihr Prüfungsleiter
 Dipl.-Ing. (FH) Marc Efeld

C0011017

Das Gutachten C0011017 (C0011017) ist eine Kopie des Originals.
 Die Abweichung ist nur für den Fall der Abweichung C0011017 (C0011017) zu befolgen.
 Die Original-Untersuchungsergebnisse sind in der Anlage der 24. September 2017 (C0011017) zu befolgen.
 Die Original-Untersuchungsergebnisse sind in der Anlage der 24. September 2017 (C0011017) zu befolgen.
 Die Original-Untersuchungsergebnisse sind in der Anlage der 24. September 2017 (C0011017) zu befolgen.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung (keine Rechnung!):
 Entgelt Fahrzeuguntersuchung: **150,00 EUR**
 Entgelt: **180,00 EUR**
 Entgelt: **180,00 EUR**

Die Untersuchung wurde am 20.11.2017 durchgeführt. Die Untersuchung wurde am 20.11.2017 durchgeführt. Die Untersuchung wurde am 20.11.2017 durchgeführt.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)