



Dacia Dokker Stepway

EZ 03/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 68.096km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 81***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Dokker Stepway [AT - Van5 1.5 BLUE dCi 95 EU6d-T, Stepway, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Van	FIN UU1K6720561804969	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.096km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.747km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Vorglühlampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel Titanoptik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|--|
| • Klimaanlage | • Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Luftdüsen im Fond | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 70 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • SUV-Paket | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schiebetür links mit Ausstellfenster |
| • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster | • Schutzzierleisten seitlich |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türverriegelung automatisch | • Unterfahrschutz Chrom, satiniert |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Metallic-Lackierung Kometen-Grau | • Sitzheizung vorn |
|------------------------------------|--------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible]

40. Fahrzeugkennzeichnung 01
41. VIN LU1N872086104466
42. Erstzulassung am 25.03.2016 in Genehmigungsland 06.06.2016
43. Genehmigungsgrundlage EG-Behälterbeschriftung
44. Genehmigungsnummer 62/2001/116/2314787

47. Nationale Code
48. Klasse / Fahrzeugart M1-Personenkraftwagen
49. Marke DACIA
50. Handelsbezeichnung DOKKER
51. Typenvariante/Version SORBOVULACH000M30

42. Anzahl der Verkettungen 2
42.1. Anlage
 Der/Die Überwachungsbescheinigung
 ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

42.2. Ergebnis der Überwachung
 (bei Vorhandensein einer Überwachung ist die Überwachung anzugeben)

42.3. Unterschrift
 2.3.06.2016 Nr. 817 34 01
 8180 Weiz, Energiestraße 2
 für die BH Weiz
 Abgemeldet am: 18. Juni 2026



DACIA

EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
QUELLE FÜR VOLLSTÄNDIGE FAKTENGEHEHE

1.1. Fahrzeugkennzeichnung
 1.1.1. VIN: LU1N872086104466
 1.1.2. Erstzulassung: 25.03.2016
 1.1.3. Genehmigungsgrundlage: EG-Behälterbeschriftung
 1.1.4. Genehmigungsnummer: 62/2001/116/2314787

1.2. Fahrzeugkennzeichnung
 1.2.1. Klasse / Fahrzeugart: M1-Personenkraftwagen
 1.2.2. Marke: DACIA
 1.2.3. Handelsbezeichnung: DOKKER
 1.2.4. Typenvariante/Version: SORBOVULACH000M30

1.3. Fahrzeugkennzeichnung
 1.3.1. Anzahl der Verkettungen: 2
 1.3.2. Anlage: Der/Die Überwachungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

1.4. Fahrzeugkennzeichnung
 1.4.1. Ergebnis der Überwachung: (bei Vorhandensein einer Überwachung ist die Überwachung anzugeben)

1.5. Fahrzeugkennzeichnung
 1.5.1. Unterschrift: 2.3.06.2016 Nr. 817 34 01
 8180 Weiz, Energiestraße 2
 für die BH Weiz
 Abgemeldet am: 18. Juni 2026

DACIA

EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
QUELLE FÜR VOLLSTÄNDIGE FAKTENGEHEHE

1.1. Fahrzeugkennzeichnung
 1.1.1. VIN: LU1N872086104466
 1.1.2. Erstzulassung: 25.03.2016
 1.1.3. Genehmigungsgrundlage: EG-Behälterbeschriftung
 1.1.4. Genehmigungsnummer: 62/2001/116/2314787

1.2. Fahrzeugkennzeichnung
 1.2.1. Klasse / Fahrzeugart: M1-Personenkraftwagen
 1.2.2. Marke: DACIA
 1.2.3. Handelsbezeichnung: DOKKER
 1.2.4. Typenvariante/Version: SORBOVULACH000M30

1.3. Fahrzeugkennzeichnung
 1.3.1. Anzahl der Verkettungen: 2
 1.3.2. Anlage: Der/Die Überwachungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

1.4. Fahrzeugkennzeichnung
 1.4.1. Ergebnis der Überwachung: (bei Vorhandensein einer Überwachung ist die Überwachung anzugeben)

1.5. Fahrzeugkennzeichnung
 1.5.1. Unterschrift: 2.3.06.2016 Nr. 817 34 01
 8180 Weiz, Energiestraße 2
 für die BH Weiz
 Abgemeldet am: 18. Juni 2026

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

DACIA Wartung/Ändernde Maßnahmen
 Datum: 20.02.2016
 Unterschrift: Vogl & Co
 Weiz GmbH
 Energiestraße 2
 8180 Weiz
 Tel: 03172 / 38 338
 Fax: 03172 / 38 338-2499
 www.vogl-austria.at

DACIA Wartung/Ändernde Maßnahmen
 Datum: 24.01.2016
 Unterschrift: Vogl & Co
 Weiz GmbH
 Energiestraße 2
 8180 Weiz
 Tel: 03172 / 38 338
 Fax: 03172 / 38 338-2499
 www.vogl-austria.at

DACIA Wartung/Ändernde Maßnahmen
 Datum: 24.01.2016
 Unterschrift: Vogl & Co
 Weiz GmbH
 Energiestraße 2
 8180 Weiz
 Tel: 03172 / 38 338
 Fax: 03172 / 38 338-2499
 www.vogl-austria.at

DACIA Wartung/Ändernde Maßnahmen
 Datum: 31.01.2016
 Unterschrift: Kfz-Technik & Handel
 Karl Strobl
 Hauptplatz 12, 1. OG, 8180 Weiz
 Tel: 03172 / 38 338, Fax: 03172 / 38 338-2499
 www.kst.at



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)




Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)