



Chevrolet Cruze LT

EZ 12/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 94.512km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Cruze LT [DE - LimS5 1.8 EU5, LT, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN KL1JF6859DK009252	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.512km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Ablage Tasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Armaturenbrett mit Ablagefachdeckel
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent (HBA)
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Brillenhalter
- Einparkhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Grafik-Info-Display
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|--|--|
| • Motor 1,8 Ltr. - 104 kW KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: CARBON FLASH | • Reifen-Reparaturset |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Traktionskontrolle (TCS) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Teil I	02.12.13	B265	ABR000098	2	101	104/6200	195
	M1	LAB			4514		1797
	KL1JF6859DK009252	5			1477-1542		1454
	Chevrolet					75	
	KL1J				151	1828	1828
	JHB11				1060	1000	
	AC5				1060	1000	
					79	3750	73
	Chevrolet Cruze				1200	695	5
	GM Korea				205/60R16 92H		
	Fz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.				205/60R16 92H		
	Schräghecklimousine						
	715/2007*692/2008F						
	EUR05;F;PI/CI; M; N1 I				SCHWARZ		9/-
	Benzin				e4*2001/116*0140*11		
	0001	35F0	1796		08.06.12	K	WB460246



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)