



BMW 116 d Advantage

EZ 07/2024 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 124.347km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 d Advantage [DE - LimS5 116d EU6d, Advantage, 2020 - 2024]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WBA7M710207P63152	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.347km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.326km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2024	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 141g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 20,5 Ltr.
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

• Leuchtweitenregelung	• Licht- und Regensensor
• Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung Servotronic
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht LED
• Uni-Lackierung	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung	• USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
• Befestigungssystem im Kofferraum	• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK



Sonderausstattung

• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.07.2024	0006	CHW000427 S	2	1	854000	200
M1	AB		4319		1799	
VBA7M710207P63152			1434		1450	
BMW				75		
F1H			123	1940	1940	
7M71			1040	980		
1W5000L			1040	980		
			72	3000	65	
116D			1300	730	5	
BAYERLMOT.WERKE-BMW			22545 R17 94Y			
F.z.Pers.bef.b. 8. Sep.			22545 R17 94Y			
Schlinghecklimosine						
7152007*2018/1832AP						
EUROS.WLTP-AP-PVCL M, N11						
Diesel						
0002	3AP	1496				
7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.ETG *						

überbetriebsetzung: 12.03.2025

Statt Ouberg
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

31454



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)




Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)