



Skoda Karoq Ambition

EZ 04/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 122.548km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Ambition [DE - SUV5 1.0 TSI EU6, Ambition, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJP7NU7J2013547	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.548km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 115.441km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	180 	Heckklappe	220 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel grau
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Graphit Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum

- | | |
|--|--|
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leseleuchte |
| • Maxi-DOT Display | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI |
| • Multifunktionsanzeige | • Nebelscheinwerfer |
| • Netzprogramm im Kofferraum | • Notrufsystem |
| • Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA
CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radstand 2638 mm | • Reflektor-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Verglasung getönt |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Beleuchtung LED | • Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle) |
| • Beleuchtungs-Paket LED | • Chromzierleisten an Seitenfenstern |
| • Dachreling silber | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Infotainment-Paket Bolero | • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Metallic-Lackierung | • Phonebox |
| • SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Sprachsteuerung für Infotainment-System |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Türe hinten links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)