



Kia Sorento Platinum 4WD Plug-In Hybrid

EZ 11/2022 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 173.264km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sorento Platinum 4WD Plug-In Hybrid [DE - SUV5 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid EU6d, Platinum 4WD, 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN KNARM81HDP5139247	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.264km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.871km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 36g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 12 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA) | • Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA) |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) | • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) | • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) |
| • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Frontscheibe Solar-Reflect |
| • Fußmatten | • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe Automatik - (6-Stufen) |
| • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) | • Heckklappenöffnung elektr. |
| • Heckleuchten LED | • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW) |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Kamerasystem Around View | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kombiinstrument digital |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Kühlergrill Klavierlack |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Kunstleder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Luftausströmer im Fond mitte | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach | • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect |
| • Monitor für Totwinkel-Assistent | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Niveauregulierung der Hinterachse | • Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GRAPHITE |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Pedale Aluminium | • Radstand 2815 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schließ-/Startsystem Smart-Key |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben Solar-Reflect |
| • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbelüftung vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sound-System Bose | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen verchromt | • Unterfahrschutz hinten |
| • Unterfahrschutz vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Innenraumbeleuchtung LED | • Metallic-Lackierung |
|----------------------------|-----------------------|

- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)

- Sitzausstattung: 7-Sitzer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













17.11.2022	2233	ABJ00018 2	02	02	0132/05500	193
M1	AF		04810	-	1900	-
KNARM81HDP5139247		8	1695	-	002057	-
K1A				00100		
M04			0038	002680	2680	
F7H24			01350	01450		
A63DSQ			01350	01450		
			073	03750	067	
SORENTO			01500	0750	7	
K1A (ROK)			235/55R19 105V			
F7.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			235/55R19 105V			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*2018/1832AP						
EURO6;WLTP:AP;PI/CI; M, N1 I						
HYBR.B/E EXT.AUFL.						
0C25	36AP	01598				
26:BIS 1700*BATTERIEKAPAZITÄT 38.3 AH						

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis #10 Datum: 08.05.2006

km-Stand: 165.871 km

Reparatur-Auftragsnummer: 19098

Durchführende Werkstatt: Autohaus Werner Johannes GmbH

Durchgeführter Service: 2801

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsschleifer	☐	☒
Kühlmassigkeits	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel:

Kia Händler- und Servicepartner
Autohaus Werner Johannes GmbH
 Westendorfer Straße 30
 25683 Bad Fallingb./Dortmund
 Tel.: 05163/2004 - Fax: 6814
 info@johannes-dortmund.de

Ihr nächster Service-Termin:
 Datum: 05.08.2007 oder bei 180571 km-Stand

Service-Nachweis ist gültig wenn:

24

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis #11 Datum: 08.05.2006

km-Stand: 165.871 km

Reparatur-Auftragsnummer: 19098

Durchführende Werkstatt: Autohaus Werner Johannes GmbH

Durchgeführter Service: 2801

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsschleifer	☐	☒
Kühlmassigkeits	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel:

Kia Händler- und Servicepartner
Autohaus Werner Johannes GmbH
 Westendorfer Straße 30
 25683 Bad Fallingb./Dortmund
 Tel.: 05163/2004 - Fax: 6814
 info@johannes-dortmund.de

Ihr nächster Service-Termin:
 Datum: 05.08.2007 oder bei 180571 km-Stand

Service-Nachweis ist gültig wenn:

24

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis #10 Datum: 08.05.2006

km-Stand: 165.871 km

Reparatur-Auftragsnummer: 19098

Durchführende Werkstatt: Autohaus Werner Johannes GmbH

Durchgeführter Service: 2801

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsschleifer	☐	☒
Kühlmassigkeits	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel:

Kia Händler- und Servicepartner
Autohaus Werner Johannes GmbH
 Westendorfer Straße 30
 25683 Bad Fallingb./Dortmund
 Tel.: 05163/2004 - Fax: 6814
 info@johannes-dortmund.de

Ihr nächster Service-Termin:
 Datum: 05.08.2007 oder bei 164.574 km-Stand

Service-Nachweis ist gültig wenn:

23

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis #9 Datum: 21.04.2005

km-Stand: 153.871

Reparatur-Auftragsnummer: 16274

Durchführende Werkstatt: Autohaus Werner Johannes GmbH

Durchgeführter Service: 2801

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsschleifer	☐	☒
Kühlmassigkeits	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel:

Kia Händler- und Servicepartner
Autohaus Werner Johannes GmbH
 Westendorfer Straße 30
 25683 Bad Fallingb./Dortmund
 Tel.: 05163/2004 - Fax: 6814
 info@johannes-dortmund.de

Ihr nächster Service-Termin:
 Datum: 22.08.2006 oder bei 167406 km-Stand

Service-Nachweis ist gültig wenn:

22

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis #8 Datum: 01.04.2005

km-Stand: 119.874

Reparatur-Auftragsnummer: 14918

Durchführende Werkstatt: Autohaus Werner Johannes GmbH

Durchgeführter Service: 2801

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsschleifer	☐	☒
Kühlmassigkeits	☒	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel:

Kia Händler- und Servicepartner
Autohaus Werner Johannes GmbH
 Westendorfer Straße 30
 25683 Bad Fallingb./Dortmund
 Tel.: 05163/2004 - Fax: 6814
 info@johannes-dortmund.de

Ihr nächster Service-Termin:
 Datum: 06.04.2006 oder bei 124.874 km-Stand

Service-Nachweis ist gültig wenn:

21

Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis #7 Datum: 06.04.2005

km-Stand: 104.683

Reparatur-Auftragsnummer: 13198

Durchführende Werkstatt: Autohaus Werner Johannes GmbH

Durchgeführter Service: 2801

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	☒	☐
Bremsschleifer	☐	☒
Kühlmassigkeits	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒




Werkstattstempel:

Kia Händler- und Servicepartner
Autohaus Werner Johannes GmbH
 Westendorfer Straße 30
 25683 Bad Fallingb./Dortmund
 Tel.: 05163/2004 - Fax: 6814
 info@johannes-dortmund.de

Ihr nächster Service-Termin:
 Datum: 05.10.2005 oder bei 109.683 km-Stand

Service-Nachweis ist gültig wenn:

20



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)