



Smart fortwo Basis

EZ 10/2003 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
189.280km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Basis [DE - Ca2 0.7 Turbo, pulse, (Facelift) 2006 - 2007]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WME4504321J080193	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.280km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 61 PS (45 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 698 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2003	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 10	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Dach aufgrund Beschädigung im Fenster nicht geöffnet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Design- und Ausstattungslinie pulse	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn	• Getriebe 6-Gang - sequentiell, mit automatischem Schaltprogramm (Softtouch)
• Heckteil und Radlauf Wagenfarbe	• Innenausstattung: Grundfarbe Grau
• Karosserie: 2-türig	• Modellpflege
• Motor 0,7 Ltr. - 45 kW Turbo KAT	• Radiovorbereitung
• Softtop (vollautomatisch / elektrisch)	• Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode EB3)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
• Kühlermaske Silber	• Nebelscheinwerfer
• Blinkleuchten seitlich Weiß	• Türablagenetze
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenkrad (Leder)
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------|
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player | • Außentemperaturanzeige |
| • CD-Box | • Drehzahlmesser |
| • Feuerlöscher | • Getränkehalter vorn |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Audiosystem: Radio |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.05.2023

STADT WILHELMSHAVEN
DER BÜRGEMEISTER
20362 WILHELMSHAVEN
IM HUFTRAD

HCS76025

Der hiermitige VZ-Brief # 2011-0511173 wurde eingesehen / beantwortet und zurückgegeben.

MC 01	MC 01
SMART	SMART
WRCAS04321J200133	WRCAS04321J200133
01	01
PERSONENKRAFTWAGEN	PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN	OFFEN
STADT WILHELMSHAVEN	STADT WILHELMSHAVEN
DER BÜRGEMEISTER	DER BÜRGEMEISTER
20362 WILHELMSHAVEN	20362 WILHELMSHAVEN
29.05.2023	29.05.2023
IM HUFTRAD	IM HUFTRAD

Das Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2026.
(9) DEKRA
Ihr Prüfsingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Martin Olwig
stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Wassereintritt)