



Skoda Citigo Sport

EZ 09/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 137.894km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 15***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Citigo Sport [DE - LimS3 1.0 EU5, Sport, 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBZZZAAZDD650056	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.894km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Folie auf dem Dach+ Motorhaube teilweise beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußgänger-Schutzsystem
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI KAT (CHYB)

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK | • Radiovorbereitung |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sport-Fahrwerk |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem Funky (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Bordcomputer | • Comfort-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-System: City-Safe-Drive |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Navigationssystem: mobiles Navigationssystem |
| • Perleffekt-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Urban-Paket | • Vorbereitung für mobiles Navigationssystem |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)