



BMW 520 d

EZ 12/2021 | Kombi | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 96.010km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d [DE - Kb5 520 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN WBA31BN0X0CJ41605	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.010km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.442km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (WLTP) 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP) 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	190 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter

• Getränkehalter vorn und hinten	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leuchtweitenregelung (automatisch)
• Luftfederung Hinterachse	• Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
• Mittelarmlehne hinten	• Modellpflege
• Nebelschlussleuchte(n)	• Nichtraucher-Paket
• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction	• Sitze vorn teilelekt. verstellbar
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Uni-Lackierung	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
• Service-System: Remote Services	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Licht- und Regensensor
• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II	



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Business-Paket
• Fahrassistent-System: Driving Assistant Professional	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• HiFi-Lautsprechersystem	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
• Parkassistent-Paket	• Dachreling schwarz
• Fahrassistent-System: Park-Assistent	• Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Sitzheizung vorn	• Rückfahrkamera
• Fahrassistent-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistent-System: Falschfahrwarnung
• Fahrassistent-System: Speed-Limit-Anzeige	• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
• Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Stauassistent | • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite | • Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.12.2021	0005	CXV001147	2	1	140/4000	225
M1	AC		4963		1868	
WBA31BN0X0CJ41605	1		1498		1855	
BMW				90	-	
G5K			133	2470	2470	
318N			1125	1455	-	
IAA50000			1125	1455	-	
			70	3000	65	
520D			2000	750	5	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/55 R17 101Y A C1			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 101Y A C1			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz	9		
EURO6.WLTP:AP,PI/CI: M, N1			e1*2007/46*1750*13			
Hybr.Diesel/E			27.09.2021	K	GF623725	
0010	36AP	1995				
7.2/8.2: +150 b.Anhängebetrieb *www.AHK.it.EGTG *Zu P2/P4: N						
ennleistung 2.2 kW *Datum zur Emissionsklasse: 01.12.2021*						



[illegible]

The image shows a close-up of a car's infotainment screen. The screen is divided into two main sections. The left section, titled 'Service Historie' with a house icon, lists four service events. Each event is preceded by a status icon: a red 'OK' for the first, a red exclamation mark for the second, and green 'OK' for the third and fourth. The events are: 'Service: Am 04.08.2025, bei 82442 km', 'Service: Am 13.02.2025, bei 67369 km', 'Service: Am 23.12.2024, bei 64198 km', and 'Service: Am 07.05.2024, bei 50344 km'. The right section displays maintenance reminders for three components: 'Motoröl' (Verspätet: 7000 km), 'Mikrofilter' (Verspätet: 7000 km), and 'Kraftstofffilter' (Verspätet: 7000 km). Each reminder is preceded by a green 'OK' icon. At the top right of the screen, there are icons for signal strength, Wi-Fi, and Bluetooth, along with the time '15:03'.

Section	Item	Status / Value
Service Historie	Service	Am 04.08.2025, bei 82442 km
	Service	Am 13.02.2025, bei 67369 km
	Service	Am 23.12.2024, bei 64198 km
	Service	Am 07.05.2024, bei 50344 km
Maintenance Reminders	Motoröl	Verspätet: 7000 km
	Mikrofilter	Verspätet: 7000 km
	Kraftstofffilter	Verspätet: 7000 km



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)