



Renault Clio Limited

EZ 06/2016 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 130.465km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Limited [DE - LimS5 1.2 TCe 120 eco ² EU6, Limited ENERGY, 2016 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF15RBU0D55398507	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.465km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 118 PS (87 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 130.349km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Look-Paket Grau (innen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckzierleiste Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Look-Paket Chrom (außen)
- Motor 1,2 Ltr. - 87 kW TCE Energy
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige

- | | |
|--|---|
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Wegfahrsperre | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • 4 Lautsprecher | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav) | • Ausstattungs-Paket: DeLuxe |
| • Einparkhilfe hinten | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Klimaautomatik |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos












VIN:			
Datum: 25.06.26 km-Stand: 130349		Rechnungs-Nr.:	
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung B ☒		 Peuker Antohaus Franz Peuker GmbH In der Au 7, 69267 Wiesbaden Telefon 0 62 23 / 59 64, Fax 0 62 23 / 4 95 55 info@autofrau-peuker.de, www.autofrau-peuker.de	
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:		Rechnungs-Nr.:	
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung ☐		 Peuker Antohaus Franz Peuker GmbH In der Au 7, 69267 Wiesbaden Telefon 0 62 23 / 59 64, Fax 0 62 23 / 4 95 55 info@autofrau-peuker.de, www.autofrau-peuker.de	
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:		Rechnungs-Nr.:	
Art der Arbeit:		Stempel	
Wartung ☐			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)