



Volkswagen Transporter FWD lang

EZ 01/2023 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 222.694km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD lang [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZPH037405	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 222.694km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 205.516km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 213g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	845 
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	265 
Motorhaube	105	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radkappen
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Dieselpartikelfilter-Regeneration manuell |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Heckflügeltüren ohne Verglasung |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum) | • LKW-Zulassung |
| • Notrufsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rückfahrkamera | • Schriftzug Transporter am Kotflügel |
| • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Vorbereitung Laderaumkühlung temperaturgeführt |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum |
| • Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme | • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) | • Zuheizer |
| • Handschuhfach beleuchtet | • Verzurrösen verstärkt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)